



(11) RO 130856 B1

(51) Int.Cl.

C22C 38/02 (2006.01),

B21B 1/02 (2006.01),

H01F 27/25 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2014 00524**

(22) Data de depozit: **09/07/2014**

(45) Data publicarii mențiunii acordării brevetului: **30/07/2018** BOPI nr. **7/2018**

(41) Data publicării cererii:
29/01/2016 BOPI nr. **1/2016**

(73) Titular:
• SPIRIDON LANDES VICTOR,
STR. FĂINARI NR. 8, BL. 71, SC. A, AP. 10,
BUCUREȘTI, B, RO;
• BRĂILOIU MIRCEA, STR.MEHADIA
NR.18, BL.21, SC.2, AP.62, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:
• SPIRIDON LANDES VICTOR,
STR. FĂINARI NR. 8, BL. 71, SC. A, AP. 10,
BUCUREȘTI, B, RO;
• BRĂILOIU MIRCEA, STR.MEHADIA
NR.18, BL.21, SC.2, AP.62, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, B, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
GB 424663; JPS 558409 (A);
CN 102796947 A; GB 979583;
RO 114154 B1

(54) **PROCEDEU DE PRODUCERE A UNUI OTEL SLAB ALIAT
CU SILICIU SI A UNEI BENZI DIN ACESTA, PENTRU TOLE
DE TRANSFORMATOR DE MARE PUTERE**

Examinator: ing. ARGHIRESCU MARIUS



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii
hotărârii de acordare a acesteia

RO 130856 B1

RO 130856 B1

1 Invenția se referă la un procedeu de producere a unui oțel slab aliat cu siliciu și a unei
benzi din acest oțel, pentru tole de transformatoare de mare putere.

3 Benzile din oțel slab aliat cu siliciu sunt utilizate pentru construcția circuitelor
magnetice, pentru echiparea transformatoarelor, și fac parte din grupa oțelurilor
5 electrotehnice, dar și din domeniul materialelor magnetice.

7 Materialele magnetice sunt împărțite în materiale moi și materiale dure. Recent s-au
adăugat și materialele semidure, clasă rezervată numai mediilor de înregistrare magnetică.

9 Materialele magnetice moi sunt denumite astfel datorită legăturii ce există între slaba
duritate mecanică ce caracterizează oțelurile obișnuite și care fac parte din această
11 categorie, și ușurința cu care poate fi inversată magnetizarea lor. Ele au calitatea de a putea
concentra fluxul magnetic din piesele componente de orice formă ale circuitelor magnetice.

13 Aplicațiile electrotehnice în care se utilizează materialele magnetice moi se împart
în două categorii: conversia electromecanică reversibilă a energiei, adică mașinile electrice
15 și modificarea parametrilor de utilizare a energiei electrice, adică transformatoarele electrice
de putere, sau cele cu destinație specială.

17 Parametrii pentru materialele magnetice utilizate sunt: permeabilitatea magnetică cât
mai ridicată, un câmp coercitiv și pierderi cât mai reduse de energie, și magnetizarea de
saturație.

19 Un bun material magnetic moale, supus unui câmp magnetic relativ slab, trebuie să
 prezinte o magnetizație foarte ridicată, cât mai aproape de valoarea de saturare. Această
21 ușurință de magnetizare înseamnă o permeabilitate magnetică foarte ridicată, dar presupune
și o inducție de saturare înaltă.

23 Reducerea pierдерilor de energie, numite în mod obișnuit pierderi în fier, au în
principiu trei componente: pierderi prin histerezis, pierderi prin curenti turbionari (Foucault)
25 și pierderi în exces.

27 Aceste materiale sunt caracterizate prin ciclu histerezis îngust, permeabilitate
magnetică mare, câmp coercitiv mic și pierderi magnetice minime.

29 Caracteristica de bază a acestora constă în faptul că la încetarea câmpului magnetic
ele se demagnetizează.

31 Materialele magnetice moi se folosesc atât în curent continuu, cât și în curent
alternativ, la frecvența rețelei sau la frecvențe mai mari.

Oțelul slab aliat cu siliciu este materialul cel mai reprezentativ din acest domeniu.

33 Denumirea de "bandă silicioasă" este dată după elementul care imprimă materialului
caracteristica specifică, deși conținutul de siliciu este mic în comparație cu conținutul în fier.

35 O serie de factori precum: compoziția chimică, incluziunile nemagnetice, mărimea
grăunților, anizotropiile, tratamentele termice, solicitările mecanice etc. influențează
37 proprietățile magnetice. Unii dintre factori pot fi favorabili, iar alții dăunători.

39 Siliciul are o importanță hotărâtoare asupra structurii și proprietăților magnetice ale
oțelurilor. Siliciul mărește rezistivitatea aliajului fier-siliciu și micșorează pierderile prin curenti
turbionari, dar și pierderile prin histerezis, contribuind la mărirea permeabilității.

41 Este de menționat că micșorarea inducției de saturare scade cu aproximativ 0,048 T
(480 Gs) pentru fiecare procent de siliciu.

43 La un conținut de 6...6,5% Si, constantele de anizotropie cristalină și
magneto-stricțiunea devin practic nule, ceea ce asigură caracteristici magnetice foarte bune,
45 adică pierderi magnetice foarte mici și permeabilitate mare.

47 Siliciul mărește limita de curgere, de rupere și îndeosebi duritatea oțelului.
Concomitent cu ridicarea durății se mărește puternic și fragilitatea oțelului, ceea ce
accentuează pericolul apariției crăpăturilor la laminare, la manipulare și prelucrare la rece,
49 astfel că la conținuturi de peste 4,5% Si oțelurile nu mai au practic aplicație.

RO 130856 B1

Trebuie menționat că prezența aluminiului a condus la caracteristici magnetice foarte bune, în sensul că mărește rezistivitatea aliajului și poate înlocui parțial siliciul în aliajul fier-siliciu.	1
Aliajul fier-aluminiu cu un conținut de 16% aluminiu este ductil și poate fi laminat la dimensiuni foarte reduse.	3
Printre alte adaosuri favorabile menționăm: nichelul, cobaltul, cromul, molibdenul și cuprul.	5
Solicitările mecanice ca urmare a operațiilor de tăiere, găurire, presare, îndoire și altele înrăuățesc caracteristicile magnetice ale materialului.	7
Pentru restabilirea caracteristicilor mecanice este necesar să se aplique materialului un tratament termic care se face în vid, în hidrogen sau în prezența altui gaz de protecție.	9
Este de precizat că nu trebuie confundate solicitările mecanice folosite în anumite împrejurări, cum este cazul pentru obținerea unei anizotropii magnetice, prin laminarea la rece, în vederea obținerii unei benzi texturate.	11
Cercetările au arătat că, din punct de vedere științific, cu cât fierul conține mai puține impurități, caracteristicile magnetice ating valori foarte mari ale permeabilității.	13
În asemenea cazuri conținutul de carbon atinge valori de 0,01%, ceea ce în practică obișnuită nu se poate obține decât până la 0,03%.	15
Așa cum s-a arătat mai sus, îndepărțarea impurităților din oțel și a carbonului conduce la o îmbunătățire a caracteristicilor magnetice.	17
Posibilitățile de prelucrare a aliajelor fier-siliciu se limitează practic la 4,5% Si, când materialul este laminat la cald, și 3,5% Si pentru laminarea la rece.	19
Pe plan mondial, pentru circuitele magnetice curente, se consideră un oțel calitativ bun dacă nu sunt depășite valorile: C - 0,03%; P - 0,025%; S - 0,025%.	21
Oțelurile slab aliante cu siliciu sunt folosite sub formă de tablă, benzi, bare sau în diferite profile.	23
Carbonul este elementul cel mai dăunător în compoziția materialelor magnetice moi.	25
Ei rămâne în material, după răcirea aliajului, sub diverse forme: ca soluție solidă, ca un compus sub formă de cementită liberă, sau perlită, fie sub formă de carbon liber și, în acest caz, mărește câmpul coercitiv, reduce permeabilitatea magnetică și favorizează îmbătrânirea aliajului.	27
Oxigenul influențează negativ asupra plasticității materialului. Azotul afectează în mai mică măsură caracteristicile magnetice. Sulful mărește, de asemenea, câmpul coercitiv. Fosforul mărește pierderile histerezis, însă afectează câmpul coercitiv în măsură mai mică. Manganul favorizează formarea cementitei.	29
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în inventia de față se ține seama, la elaborarea oțelului slab aliat cu siliciu, de eliminarea în măsură cât mai mare a elementelor dăunătoare.	31
Trebuie, de asemenea, subliniat faptul că este convenabil ca materialele magnetice moi să aibă o constantă de magnetostricțiune la saturatie λ_s de valoare foarte redusă, astfel încât comportarea lor să depindă cât mai puțin de eventualele tensiuni mecanice existente în material.	33
În majoritatea cazurilor, magnetostricțiunea reprezintă mai curând o restricție de care trebuie să se țină cont la proiectare, deoarece ea poate induce o anizotropie destul de însemnată, atunci când materialul este supus unor tensiuni mecanice.	35
Acest efect justifică obligația tratamentului termic, adică a recoacerii materialelor magnetostrictive în scopul reducerii tensiunilor reziduale, care mai subzistă în material după fabricarea sa.	37
Trebuie menționat că prezența aluminiului a condus la caracteristici magnetice foarte bune, în sensul că mărește rezistivitatea aliajului și poate înlocui parțial siliciul în aliajul fier-siliciu.	41
Aliajul fier-aluminiu cu un conținut de 16% aluminiu este ductil și poate fi laminat la dimensiuni foarte reduse.	43
Printre alte adaosuri favorabile menționăm: nichelul, cobaltul, cromul, molibdenul și cuprul.	45
Solicitările mecanice ca urmare a operațiilor de tăiere, găurire, presare, îndoire și altele înrăuățesc caracteristicile magnetice ale materialului.	47

RO 130856 B1

Din oțelurile electrice se fabrică circuitele (miezurile) magnetice ale instalațiilor de mare putere, cum este oțelul slab aliat cu siliciu neorientat, folosit la fabricarea mașinilor electrice rotative, sau cu grăunți orientați, folosit la fabricarea transformatoarelor electrice, care funcționează în curenț alternativ la frecvență industrială (50 sau 60 Hz). Acest oțel reprezintă o bună combinație între proprietățile magnetice și cele mecanice.

Oțelurile slab aliate cu siliciu sunt magnetice până la un conținut de 33 procente masice (adică 50 procente atomice).

Siliciul este solubil în fer α până la 15%, adică 25 procente de compoziție atomică, și se substituie atomilor de fier fără modificări notabile de natură cristalografică, cu excepția unei ușoare reduceri a constantei de rețea.

Efectul cel mai important al alierii este eliminarea fazei γ (CFC) a fierului, în intervalul de temperaturi 900...1450°C, pentru un conținut de siliciu mai mare de 2,2%.

Acest lucru permite cristalizarea benzilor la o temperatură ridicată, 1000...1400°C, evitând în același timp trecerea oțelului într-un punct critic, când este răcit.

Alierea cu siliciu aduce mai multe îmbunătățiri:

- suprimarea transformării de fază $\alpha \leftrightarrow \gamma$ a fierului, ceea ce permite realizarea unor tratamente la temperaturi relativ ridicate, adică mai mari de 900°C, favorabile recristalizării și detensionării interne, în timp ce alte impurități, precum carbonul, au un efect contrar. Se obține astfel o creștere mai ușoară a grăunților și o textură mai bine marcată a lor;

- creșterea rezistivității electrice a oțelului, ceea ce duce la scăderea pierderilor prin curenți turbionari. Experimentările au arătat că un efect aproape tot atât de important ca al siliciului îl prezintă și aluminiul;

- reducerea magnetostricțiunii, cu atât mai importantă cu cât conținutul în siliciu este mai ridicat; acest lucru duce la reducerea câmpului coercitiv și deci a pierderilor prin histerezis, și a zgromotului în funcționare a transformatoarelor. Din acest punct de vedere, cea mai bună compoziție este cea cu circa 6% Si;

- reducerea anizotropiei magneto-cristaline și, deci, creșterea permeabilității oțelului cu grăunți neorientați;

- reducerea îmbătrânerii magnetice, prin fixarea atomilor interstitiali, ca, de exemplu, atomii de carbon, care, în cazul inventiei propuse, este de ordinul miilor de procente, având ca urmare o mai mare stabilitate în timp a oțelului;

- creșterea duratăii și rigidității oțelului, ceea ce face posibilă prelucrarea, prin poansonare cu cadențe ridicate, în cele mai variate forme geometrice.

Totuși trebuie menționate și unele efecte defavorabile ale alierii cu siliciu, precum:

- descreșterea inducției de saturatie B_s ;

- scăderea temperaturii Curie și a ductibilității oțelului, care începe să devină friabil dincolo de 4,5% Si. De aceea oțelurile folosite în construcția transformatoarelor au un conținut între 3 și 4% Si.

Experimentările au arătat că o cale importantă de reducere a pierderilor prin curenți turbionari este utilizarea unor benzi de grosimi din ce în ce mai reduse.

Minimul pierderilor corespunde unei grosimi de bandă comparabile cu adâncimea echivalentă de pătrundere a câmpului la frecvență industrială, și care este de 0,3...0,7 mm.

Există două mari categorii de benzi magnetice: benzi neorientate (prescurtat N.O.) și benzi cu grăunți orientați (prescurtat G.O.), care au domenii de utilizare diferite.

Benzile N.O. servesc la fabricarea miezurilor magnetice ale mașinilor electrice rotative și a unui mare număr de alte dispozitive, în timp ce benzile G.O. sunt utilizate la fabricarea circuitelor magnetice ale transformatoarelor electrice.

RO 130856 B1

Benzile N.O. se produc în prezent exclusiv prin laminare la rece, pornind de la o bandă primară, obținută prin laminare la cald. Ele sunt utilizate în două variante:	1
- benzi recoapte, la care acoperirea finală se face înainte de a le livra utilizatorului, și care au pierderi foarte reduse;	3
- benzi nefinisate, livrate în stare intermediară, capabile de o inducție de lucru mai ridicată.	5
După decupare, aceste tole trebuie în mod obligatoriu recoapte și abia apoi acoperite cu stratul electroizolant.	7
În cazul transformatoarelor, datorită faptului că tolele sunt parcuse de fluxul magnetic într-o direcție bine determinată, este avantajos ca cea mai mare valoare a permeabilității să fie asigurată după direcția respectivă.	9
Directia magnetic privilegiată este una dintre axele [001] ale cristalului.	11
Operația, care constă în inducerea unei anizotropii uniaxiale foarte pronunțată în oțel, se realizează prin procedee metalurgice și tehnologice speciale.	13
Este vorba de laminările la cald și la rece, laminări cu ajutorul cărora se obține oțelul cu grăunți orientați.	15
Este de subliniat faptul că adăugarea siliciului este benefică, întrucât duce la creșterea diametrului grăunților, pentru un conținut de 3% Si și, în acest caz, diametrul grăunților este de circa 10 mm, valoare acceptabilă din punct de vedere al pierderilor.	17
Punerea la punct a fabricării benzilor cu grăunți orientați G. O. a căror textură caracteristică este (110)[001], numită textură Goss, a reprezentat o etapă pentru producerea benzilor destinate transformatoarelor.	19
În această textură Goss, indicele (110) reprezintă planul cristalografic din rețeaua cubică, iar indicele [001] reprezintă direcția cristalină cu cea mai mare densitate de noduri în cubul simplu.	21
Este de menționat că N. P. Goss și apoi N. Litmann au dovedit că există o strânsă corelație între caracteristicile magnetice ale benzilor de transformator și o anumită orientare cristalografică.	23
Textura cristalografică este influențată de: compoziția chimică a oțelul, gradul de deformare la cald și la rece, și condițiile de tratament termic.	25
În invenția propusă s-a introdus ca element de microaliere silico-calciu azot, pentru a obține precipitate de faze secundare cu rol de inhibitor, pentru a controla dimensiunea grăunților cristalini până în fază finală a procesului tehnologic.	27
Prin experimentări s-a constatat că, odată cu creșterea timpului de menținere la recoacerea primară, se produce dezvoltarea componentei de textură Goss.	29
Fluxul tehnologic de procesare a benzilor din oțel slab aliat cu siliciu cu grăunți orientați, aplicat în prezent pe plan mondial, prevede:	31
- elaborarea oțelului în convertizor cu insuflare combinată și cu tratament sub vid al oțelului lichid, pentru dezoxidare și aliere, în vederea obținerii unei compozitii chimice pe oțel lichid cu: C - 0,05...0,07%, Si - 2,8...3,0%, Mn - 0,08...0,10%, S - 0,028...0,038%, N - 0,006...0,008%, Al - 0,02...0,04%;	33
- turnarea continuă cu protecția jetului la turnare cu gaz inert și tuburi imersate, și obținerea de brame cu grosimi între 180 și 200 mm, și lățimi între 1200 și 1300 mm;	37
- încărcarea în cuptoare cu impulsie, pentru laminare în condițiile următoare:	41
- temperatură minimă de încărcare: 600°C;	43
- temperatură cuptorului cu impulsie: $1350 \pm 20^\circ\text{C}$;	45
- laminarea benzii la cald în următoare condiții:	47
- temperatura de ieșire din ultima cajă degrosoare D5: 1250...1270°C;	

RO 130856 B1

- temperatura benzii la intrarea în trenul finisor: minimum 1150°C;
- temperatura de ieșire din caja finisoare F7: între 920 și 950°C;
- dimensiunile benzii: 1,8...2,0 mm grosime și 1200...1300 mm lățime;
- toleranța la grosime: ±0,02 mm;
- răcire controlată cu apă a benzii, care va asigura o temperatură de rulare a benzii între 540 și 580°C;
- control tehnic de calitate;
- pregătirea benzii, care constă în sudarea cap la cap a benzii din oțel silicios cu bandă ajutătoare din oțel carbon, pentru prindere în rulor;
- normalizare - sablare - decapare:
 - temperatura: 1100...1150°C, cu menținere 1 min;
 - viteza de răcire: între 1150 și 900°C, cu 1-2°C/s, iar între 900 și 150°C - răcire cu apă;
 - decapare în soluție de H_2SO_4 .

Laminarea la rece se execută pe un laminor policilindric cu 20 cilindri, dintre care 2 cilindri de lucru în contact cu banda, restul cilindrilor fiind de sprijin:

- laminarea I la rece:
 - grosimea benzii: 0,7...0,8 mm; lățimea 1100...1200 mm;
- remanierea benzii:
 - debitarea marginilor fisurate;
- recoacerea intermediară:
 - parametrii tratamentului: 900°C, timp de 3 min;
 - atmosfera din cuptor: 80% N_2 + 20% H_2 ;
- laminarea a II-a la rece:
 - grad de reducere: minimum 55%;
 - dimensiune bandă: grosime minimum 0,23 mm, lățime 1100...1200 mm;
- tratament termic de recoacere și de decarburare:
 - parametrii tratamentului: 840°C, timp de 3...5 min;
 - atmosfera din cuptor: 65% N_2 + 27% H_2 + 8% H_2O ;
 - conținutul în carbon după decarburare: 0,003%;
- recoacerea finală:
 - temperatura: 1170°C;
 - atmosfera în cuptor: 100% H_2 ;
- acoperirea benzii cu lac electroizolant:
 - lacul electroizolant are un coeficient scăzut de dilatare termică și o bună aderență la suprafața benzii;
 - temperatura benzii în timpul acoperirii este de 700°C;
 - după răcirea benzii, datorită coeficienților de dilatare diferenți ai benzii și al lacului, se introduce o tensionare a benzii de 0,5...1,0 daN/mm²;
- iradierea benzii cu laser, pentru scăderea pierderilor magnetice sub 1 W/kg;
 - iradierea cu laser micșorează domeniile magnetice din interiorul grăunților mari cu diametrul mediu de 15...20 mm, prin introducerea unor linii de deformare locală, perpendicularare pe direcția de laminare, la distanțe de circa 5 mm între ele, ceea ce micșorează pierderile magnetice;
- control tehnic de calitate.

Prin urmare, tehnologia constă dintr-o laminare primară la cald, urmată de o succesiune de laminări la rece și de tratamente termice, adică o recoacere intermediară în atmosferă reducătoare la temperatura de 900°C, și o recoacere de recristalizare secundară în atmosferă de hidrogen la temperatura de 1170°C, în cursul căreia se produce o creștere a grăunților, adică o recristalizare secundară centrată pe axa (110) [001].

RO 130856 B1

Dimensiunile finale ale grăunților sunt de ordinul centimetrilor.	1						
Creșterea permeabilității este cu atât mai importantă cu cât textura realizată este mai bine grupată în jurul acestei direcții.	3						
Cu cât grăunții sunt mai mari, ei oferă o rezistență mai mică mișcării pereților, ceea ce duce la reducerea câmpului coercitiv și a pierderilor prin histerezis, ca și a celor prin curenți turbionari.	5						
Valoarea ridicată a permeabilității se obține urmărind realizarea unei texturi favorabile, caracterizată printr-o bună aliniere a axelor grăunților.	7						
Oțelurile astfel texturate sunt cele cu grăunți orientați, iar cele mai performante sunt oțelurile cu inducție ridicată HIB.	9						
Caracterizând, într-o primă aproximare, perfectiunea unei texturi prin unghiul maxim Θ_{\max} de abatere a axei [001] de la direcția de laminare, variația pierderilor poate fi evaluată în funcție de acest unghi.	11						
Se disting astfel:							
- oțeluri convenționale (C.G.O.), cu o structură mediocă, caracterizată prin $\Theta_{\max} > 15^\circ$, cu pierderi de circa 1,5 W/kg la 1,5 T și 50 Hz, iar la o inducție de 1,7 T îi corespunde un câmp de 800 A/m (10 Oe);	15						
- oțeluri înalt orientate (H. G. O.), cu o textură superioară, caracterizată prin $\Theta_{\max} < 5^\circ$, în care pierderile sunt de aproximativ 0,8 W/kg, iar la condițiile de excitație mai sus menționate, inducția atinge valori de 1,9 T.	17						
La fabricarea acestor oțeluri, pentru creșterea grăunților se utilizează inhibitori secundari, în scopul asigurării unei texturi cât mai bine orientate pe direcția (110) [001].	21						
În tabelul 1 sunt prezentate câteva dintre caracteristicile magnetice ale oțelurilor slab aliate cu siliciu.	23						
Piesele prelucrate prin procedee ce duc la solicitări mecanice în material trebuie să fie tratate termic, pentru eliminarea efectelor dăunătoare ale tensiunilor interne, și restabilirea caracteristicilor magnetice.	25						
Tratamentele termice se execută în vid sau în atmosfere protectoare contra oxidării.							
Se iau măsuri ca elementele dăunătoare, în special conținutul de carbon, să nu fie mărite.	29						
Temperaturile de tratare sunt în jur de $800 \pm 10^\circ\text{C}$, cu un palier care depinde de secțiunea oțelului, de la o oră până la mai multe ore, și apoi răcire lentă cu $30\ldots50^\circ\text{C}/\text{h}$ în cupor până la 300°C , iar după aceea, răcire în aer.	31						
	33						
<i>Tabelul 1</i>	35						
Tipul și compozitia masică	Inducția B_s [T]	Punctul Curie T_c [°C]	Rezistivitatea $\rho (x10^{-8}) [\Omega\text{m}]$	Permeabilitatea $\mu_{rei} \text{ max.}$	Câmpul coercitiv H_c [A/m]	Pierderi în fier (la 50 Hz) $B=1\text{T} B=1,5\text{T}$	
Oțel cu 3,5% izotrop	1,97	690	60	7.000	32	1,3 1,5	37
Oțel cu 3,5% orientat (110)[001]	(1) 2,02 (2) 2,02	720	47	60.000 80.000	8 6	0,49 1,07 $\Delta = 0,3 \text{ mm}$ 0,35 ; 0,74 $\Delta = 0,23 \text{ mm}$	39 41 43

Notă: (1) = oțeluri convenționale cu grăunți orientați (C. G. O.) - „conventional grain oriented”

(2) = oțeluri cu grăunți înalt orientați (H.G.O.) - „high grain oriented”

45

RO 130856 B1

1 La piese cu secțiune mare, temperatura de 800°C poate fi depășită.

3 Prin tratamentul termic se reduce și îmbătrânirea materialului. Sub noțiunea de
"îmbătrânire" se înțelege creșterea procentuală a câmpului coercitiv în timp.

5 În documentul **GB 424663/1935** se prezintă un procedeu de producere a unui oțel
7 prin reducere directă a unui minereu de fier prin încălzire la temperatură ridicată într-un
9 cuptor, cu adăosuri, obținându-se SiO_2 sau alt material silicios, precum și fondant bazat pe
11 CaF_2 și CaO , pentru obținerea unei zguri bazice, conținând circa 40% SiO_2 , 15...20% CaO
13 și FeO , iar în documentul **JPS 558409 (A)/1980** se prezintă un procedeu de elaborare a unor
benzi din oțel cu pierderi magnetice reduse, conținând sub 0,005% C, 1,5...4% Si, sub
2,5% Al, prin topirea componentilor chimici sub flux de rafinare alcătuit din amestec de CaO ,
15 CaF_2 , pentru prevenirea creșterii grăunților cristalini fiind adăugat Al_2O_3 și AIN în combinație
17 cu $(\text{Ca}, \text{Mn})\text{S}$, după răcire lingoul metalic fiind laminat la rece, semiprodusul rezultat fiind
19 recop.

21 De asemenea, documentul **CN 102796947 A** prezintă un procedeu de producere a
23 unui oțel silicios prin topirea unui amestec cu maximum 0,005% C, 2,6...3,4% Si,
25 0,2...0,5% Mn, 0,3...1,6% Al, sub 0,2% P, 0,05% S, 0,005% O și 0,0015% Ti și în rest Fe,
27 și modificarea zgurii astfel încât să conțină 30...37% CaO , 7...20% SiO_2 , 35...45% Al_2O_3 ,
29 5...9% MgO și 0,6...2,6% $(\text{Fe}+\text{Mn})\text{O}$, rafinarea fiind realizată prin dezoxidare cu ferosiliciu
31 și 0,5...2kg/t aliaj cu Ca, iar documentul **GB 979583/1965** prezintă un procedeu de rafinare
33 a unor metale și a unor aliaje, în particular, oțel cu proprietăți magnetice, prin intermediul
35 unui electrod topit electric de către zgura formată deasupra metalului topit, care în acest scop
conține CaO , Al_2O_3 , CaF_2 , MgO , TiO_2 și B_2O_3 .

37 Mai este cunoscut, din documentul **RO 114154 B1**, un procedeu pentru obținerea
benzilor metalice din oțel fier-siliciu cu: 2,5...3,5,0% Si; până la aproximativ 0,02% C; între
45 0,05 și 0,24% Mn; între 0,015 și 0,04% Al, prin care benzile metalice sunt obținute după
laminarea la cald și minimum două laminări la rece, pentru obținerea unei grosimi finale de
0,28 mm, și apoi sunt supuse unui tratament termic de recoacere la 900...1150°C, pe o
durată de până la 30 s, după care se aplică o răcire în două etape, cu o viteză de răcire mai
mică de 835°C/min, până în intervalul de temperaturi de 540...650°C, și cu o viteză mai mare
de 835°C/min, până în intervalul de temperaturi cuprins între 315 și 540°C, după laminarea
la cald benzile fiind supuse preferabil unui tratament termic de recoacere, iar după prima
laminare la rece benzile fiind supuse unui tratament termic de normalizare la temperatură
înaltă, în atmosferă protectoare de hidrogen și azot. Deci inventia nu prevede elaborarea
oțelurilor în convertizoare cu insuflare de oxigen pe sus, și nici prezența unor fabrici de
produs oxigen.

43 Trebuie arătat că elaborarea oțelului în convertizoare de tip L.D., care constă în
afinarea fontei cu oxigen gazos extras din aer, necesită fabrici speciale de oxigen cu grupuri,
care produc 10.000...12.000 $\text{Nm}^3\text{O}_2/\text{h}$ și chiar mai mari, la care puritatea oxigenului trebuie
să fie mai mare de 99,5%, și că actuala tehnologie de fabricație a benzilor electrotehnice cu
grosimi sub 0,35 mm prevede și practicarea unui tratament termochimic de decarburare
după ultima etapă de laminare la rece, cu scopul de scădere a conținutului de carbon a
benzii sub 0,004%.

45 Obiectivul prezentei inventii îl constituie modificarea procedeului de elaborare a
oțelului slab aliat cu siliciu destinat fabricării benzilor pentru transformatoare, în raport cu
tehnologia actuală de elaborare a oțelului slab aliat cu siliciu pe plan mondial.

47 Problema tehnică pe care o rezolvă inventia constă în producerea unui oțel silicios
cu conținut scăzut de carbon, prin reducerea unui minereu de fier, astfel încât oțelul obținut
să aibă proprietăți magnetice și mecanice care să permită utilizarea lui în electrotehnica,
49 pentru producerea de tole de transformator.

RO 130856 B1

Procedeul conform inventiei, de producere a unui oțel slab aliat cu siliciu, pentru tole de transformator de mare putere, rezolvă această problemă tehnică prin aceea că, pentru obținerea unui oțel silicios de bună calitate, prin reducerea directă în cuptor, la temperatură înaltă, a unui minereu de fier măruntit, folosind ca reducător principal material silicios și fondant bazat pe CaF_2 și CaO , cu obținerea unei zguri bazice, fluide, conținând SiO_2 , CaO și FeO , reactanții sunt aleși cu compoziția și cantitatea procentuală corespunzătoare obținerii unui oțel silicios cu sub 0,002% C, 3...4% Si, maximum 0,06% Mn, maximum 0,025% P, maximum 0,025% S, maximum 0,01% Al, maximum 15 ppm O, maximum 1,5 ppm H rezidual și maximum 50 ppm azot, și a unei zguri bazice și fluide, cu compoziția: 55...65% CaO , 15...20% SiO_2 , 6...10% MgO , 1,5...3% Al_2O_3 , sub 0,7% FeO , sub 0,4% MnO , sub 1% CaS și 7...10% CaF_2 , care, după formare, este îndepărtată în proporție de circa 90%, în acest scop minereul fiind ales cu mai mult de 60% Fe și cu granulația de 20...50 mm, topirea acestuia fiind realizată în cuptor electric cu arc, ca reducător fiind ales siliciu metalic cu minimum 98,8% Si și aluminiu cu minimum 99,99% Al, iar ca fondant fiind ales un amestec de var cu minim 93% CaO și nu mai vechi de 24 h, fluorină cu minimum 92% CaF_2 și silico-calciu cu minimum 55% Si, minimum 35% Ca și maximum 0,5% C, și cu granulația între 20 și 50 mm, după îndepărtarea primei zguri formate, cuptorul fiind repus sub tensiune pentru formarea unei noi zguri reprezentând 1...3% din cantitatea de oțel rămasă în cuptor, din care 80% var și 20% fluorină, după topirea zgurii fiind realizată dezoxidarea prin difuzie folosind un amestec dezoxidant I reprezentând 2% față de greutatea băii metalice, și format din: 5 părți var, 3 părți Si metalic și o parte fluorină, toate cu o granulație de 0,5 mm, un alt amestec dezoxidant II cu o granulație de 0,5 mm fiind adăugat în proporție de 1% față de greutatea băii metalice, și fiind alcătuit din 3 părți var, o parte silico-calciu, o parte aluminiu și o parte fluorină. Adăugarea dezoxidanților este realizată ritmic, în cantități mici, iar dezoxidarea prin difuzie este completată cu dezoxidarea prin precipitare, prin adăugarea de siliciu metalic și aluminiu în cantități determinate în funcție de conținutul de oxigen rămas în oțel, ca inhibitor fiind adăugat silico-calciu azot (SiCaN) cu 8...10% N, după atingerea condițiilor impuse pentru compozitia chimică și conținutul de gaze din oțel și pentru compozitia chimică a zgurii, oțelul fiind supraîncălzit peste temperatura lichidus, pentru acoperirea pierderilor termice, după care este transferat în oala de turnare și apoi la instalația de turnare continuă, unde este turnat în bramă.

Procedeu de producere a unei benzi din oțel slab aliat cu siliciu obținut conform inventiei este realizat printr-o laminare la cald și minimum două laminări la rece, cu realizarea unui tratament termic de normalizare la 1140°C, după laminarea la cald, a unui tratament termic de recoacere intermediară după prima laminare la rece, în atmosferă protectoare de hidrogen și azot, și a unui tratamentul termic final de recoacere de recristalizare la 1170°C, laminările fiind calculate astfel încât grosimea finală a benzii să fie de 0,23...0,3 mm.

Procedeul conform inventiei prezintă următoarele avantaje:

- elimină necesitatea furnalelor cu anexele lor cele mai importante: suflantele, care furnizează aerul în cantitățile și la presiunile necesare, preîncălzoarele de aer numite caupere și cupoarele de cocsificare, pentru producerea cocsului metalurgic, combustibilul solid folosit aproape în exclusivitate la producerea fontei în furnale, deoarece cuptorul în care are loc elaborarea oțelului slab aliat cu siliciu conform inventiei este de tip cuptor electric trifazic cu arc, față de convertizorul cu insuflare de oxigen utilizat pe plan mondial în marea majoritate a cazurilor;

- spre deosebire de procedeul utilizat pe plan mondial, de elaborare în convertizoare, care necesită ca materie primă fonta de afinare obținută în furnale, materia primă utilizată pentru elaborare este minereul de fier cu un conținut de peste 60% Fe;

RO 130856 B1

- se evită elaborarea oțelului în convertizor cu insuflare de oxigen pe sus, și necesitatea unor fabrici de produs oxigen pentru elaborarea oțelului în convertizor de tip L.D;
- se elimină tratamentul de decarburare, întrucât conținutul scăzut de carbon în oțel se obține direct din elaborare.

De asemenea, se face precizarea că, în timp ce Japonia folosește ca inhibitor AlN, iar Germania MnS, în inventie este folosit SiCa azot. Este de menționat și că celelalte etape din fluxul tehnologic, prevăzut pentru uzina Nippon Steel, rămân valabile și pentru fluxul tehnologic al inventiei.

Invenția este prezentată pe larg în continuare.

a) Materiile prime utilizate la elaborarea oțelului slab aliat cu siliciu

Minereurile de fier cu conținuturi de oxizi sunt: hematitele Fe_2O_3 cu 30,06% O și magnetitele Fe_3O_4 cu 27,64% O, și conținuturi reduse de fosfor și sulf. Conținutul de fier trebuie să fie mai mare de 60%. În tabelul 2 sunt prezentate compozitiile chimice exprimate în procente masice ale unor minereuri de fier care corespund scopului urmărit în inventie.

Tabelul 2

Compoziția chimică a minereurilor de fier din diferite zăcăminte

Denumirea minei	Țara	Compoziția chimică în % greutate				
		Fe total	SiO ₂	Al ₂ O ₃	S	P
1	2	3	4	5	6	7
Itabira	Brazilia	68,9	0,35	0,60	0,010	0,030
MBR	Brazilia	67,3	0,79	0,72	0,005	0,037
Carajas	Brazilia	65,4	1,00	1,05	0,010	0,038
Nanfen	China	63,4	6,28	1,16	0,110	
Goldsworthy	Australia	63,2	4,90	1,60		0,035
Hammersley	Australia	62,7	4,20	2,73	0,016	0,059
Donimalai	India	63,5	3,00	3,00	0,050	0,080
Bailadila	India	64,0	2,50	2,50	0,050	0,010
Bakal	Rusia	60,7	2,40	2,00	0,030	0,004
Reserve	S. U. A.	63,0	8,10	0,40	0,003	0,020
Rushekye	Uganda	68,4	0,96	0,58	0,00-1	0,020
Kamena	Uganda	67,9	0,80	0,65	0,002	0,02
Kyanyamuzinda	Uganda	68,7	0,41	0,35	0,006	0,02
Nyamiyaga	Uganda	69,0	0,62	0,43	0,001	0,02
Butare	Uganda	67,5	1,20	1,00	0,00-1	0,05
Kashenyi	Uganda	60,6	5,10	6,00	0,003	0,02

Granulația optimă a bucăților de minereu trebuie să fie cuprinsă între 25 și 50 mm.

Clasa 25 mm trebuie brichetată, pentru a nu înrăutăți permeabilitatea încărcăturii.

Minereurile de fier sunt aduse în vagoane de cale ferată și tractate cu locomotiva pe estacadă. Cu ajutorul culbutorului, fiecare vagon este descărcat în siloz.

RO 130856 B1

Se recomandă ca pentru fiecare categorie de minereu să fie alocat câte un siloz.	1
Silozurile trebuie să aibă acoperișuri mobile, pentru a nu mări cantitatea de umiditate din cauza intemperiilor: ploilor sau zăpezilor. Totodată trebuie cunoscută compoziția chimică și proveniența minereului.	3
b) Reducerea	5
Ca reducători sunt folosiți:	
<i>Siliciul metalic</i> - a fost ales ca reducător pentru că este lipsit de elemente nocive precum carbonul, sulful și fosforul. Este de menționat că în majoritatea documentelor române și străine consultate de autori nu este dat conținutul de carbon.	7
Totuși, într-un document, privind fabricarea siliciului tehnic obținut prin procesul de topire reducătoare din cuarțite de înaltă puritate, se menționează că se admit conținuturi maxime pentru: C 0,2%; S 0,0025%; P 0,01%.	9
Siliciul metalic are o capacitate mare de reacție; este rezistent din punct de vedere mecanic, atât la temperatură joasă, cât și la temperatură înaltă, având ca punct de topire 1414°C. Dimensiunea recomandată pentru siliciul metalic utilizat este între 20 și 50 mm.	11
Deși siliciul este metaloid, în majoritatea lucrărilor cercetate de autori se vorbește despre siliciul metalic.	13
Aluminii este un dezoxidant și mai puternic decât siliciul.	15
Silico-calciul reprezintă un aliaj de siliciu și de calciu, și are proprietatea ca la dezoxidarea oțelurilor să formeze numai incluziuni globulare, net superioare incluziunilor în lanț.	17
Dimensiunea de utilizare pentru aluminiu bucăți este de 60...120 mm, iar pentru silico-calciu, de 20...50 mm.	19
c) Formarea zgurii	21
Ca fondanți pentru formarea zgurii se folosesc următoarele materiale:	23
<i>Varul ars</i> , cu componentul său principal CaO. El trebuie folosit proaspăt, nu mai vechi de 24 h, fiindcă, în contact cu umiditatea din atmosferă, oxidul de calciu formează hidroxidul de calciu $\text{Ca}(\text{OH})_2$, care poate reacționa cu dioxidul de carbon din atmosferă, formând din nou carbonat de calciu: CaCO_3 , proces însotit de fărâmîțarea bucățiilor.	25
Dimensiunea de folosire a varului este de la 20 la 50 mm.	27
Fluorina are drept component principal fluorura de calciu, CaF_2 . Este fluidizantul cel mai bun pentru zgurile utilizate la elaborarea oțelurilor.	29
Granulația fluorinei trebuie să fie între 20 și 50 mm.	31
Ca inhibitor este utilizat SiCaN conținând între 8 și 10% azot, și cu granulația între 20 și 50 mm.	33
Compozițiile chimice, exprimate în procente masice, ale reducătorilor, ale fondanților și ale inhibitorului sunt prezentate în tabelul 3.	35
	37

RO 130856 B1

Tabelul 3

Nr. crt.	Materii prime și auxiliare	Compoziție chimică , %																
		CaO	MgO	SiO ₂	Cu	P	S	CaF ₂	Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	CaO + MgO	P.C.	Si	Al	C	Ca	Fe	Zn	N
1	Fluorină	≤ 5	-	≤ 2,5	-	-	≤ 0,2	≥ 92	≤ 0,1	≤ 0,4	≤ 0,3	-	-	-	-	-	-	-
2	Var ars	-	≤ 1,3	≤ 1	-	-	≤ 0,1	-	≤ 1	≥ 93	≤ 4	-	-	-	-	-	-	-
3	Siliciu metalic	-	-	-	-	≤ 0,01	≤ 0,0025	-	-	-	-	≥ 98,8	≤ 0,40	≤ 0,2	-	≤ 0,50	-	-
4	SiCa 30	-	-	-	-	≤ 0,05	≤ 0,04	-	-	-	-	≥ 55	≤ 2	≤ 0,5	≥ 30	≤ 6	-	-
5	Aluminiu rafinat electroitic	-	-	-	≤ 0,03	-	-	-	-	-	-	≤ 0,003	≥ 99,99	-	-	≤ 0,003	≤ 0,002	-
6	Aluminiu pulbere	-	-	-	≤ 0,02	-	-	-	-	-	-	≤ 0,3	≥ 97	≤ 0,45	≤ 0,02	≤ 0,50	≤ 0,05	-
7	Silico-calciu azot	-	-	-	-	≤ 0,05	≤ 0,04	-	-	-	-	≥ 55	-	≤ 0,5	≥ 30	≤ 6	-	8-10

RO 130856 B1

Procesele fizico-chimice din cadrul procedeului de reducere se realizează pe baza desfăşurării unei multitudini de reacţii în mediu eterogen (baia metalică-zgură).	1
Pentru ca aceste reacţii să se desfăşoare, este necesar să se cunoască bine condiţiile ce trebuie create. În acest sens, trebuie studiat echilibrul acestor reacţii, prin valorile constantei de echilibru şi ale activităţilor compoziţilor, precum şi parametrii care influenţează echilibrul.	3
Condiţia de bază pentru realizarea procesului de reducere este ca oxizii metalelor ce trebuie reduşi să fie mai puţin stabili decât oxizii metalelor folosiţi ca reducători.	7
Pentru compararea stabilităţii diferiţilor oxizi trebuie cunoscută variaţia potenţialului termodinamic al reacţiilor de formare a acestor oxizi în funcţie de temperatură.	9
Din acest studiu rezultă că cei mai puţin stabili sunt oxizii de MoO_3 , WO_3 care se reduc uşor, în timp ce CaO , ZrO_2 şi Al_2O_3 se reduc greu.	11
Prin urmare, orice metal ce are un oxid mai stabil poate servi drept reducător pentru orice oxid mai puţin stabil.	13
Dacă un element chimic are mai mulţi oxizi, cum este cazul fierului, cel mai stabil dintre ei este oxidul inferior, care se va reduce cel mai greu. Prin urmare, rezultatele obţinute în procesul reducerii unor elemente depinde de stabilitatea oxizilor inferiori ai acestora.	15
Se ştie că reducerea reprezintă procesul de acceptare de electroni prin transformarea oxidului superior în oxid inferior sau în metal.	17
Realizarea acestui proces impune ca potenţialul de oxigen al sistemului să fie mai mic decât cel al oxidului ce urmează să fie redus, adică:	19
$\Pi_{\text{O}(\text{sistem})} < \Pi_{\text{O}(\text{MeO})}$	21
Se folosesc ca reducători: carbonul, siliciul şi aluminiul.	23
Oxizii de fier se reduc mult mai uşor decât cea mai mare parte dintre ceilalţi oxizi. Se creează condiţii energetice mai favorabile desfăşurării procesului, deoarece se micşorează valoarea totală a potenţialului termodinamic izobar al sistemului.	25
Un avantaj al reducerii cu carbon este faptul că unul dintre produsele obţinute este monoxidul de carbon CO, care se îndepărtează uşor din baia topită.	27
Este de subliniat că reducerile cu carbon sunt endotermice, în timp ce reacţiile cu siliciu şi cu aluminiu au un caracter exoterm.	29
Calculele termodinamice arată că în afara procesului de reducere se dezvoltă şi procesul formării carburilor. Însă în prezenţa unui conţinut mare de siliciu se produce carbura de siliciu CSi , care nu este solubilă în metalul topit şi, ca urmare, trece în zgură.	31
La reacţiile exotermice, creşterea temperaturii micşorează recuperarea metalului. Ca urmare, există o temperatură optimă atât în procesul endoterm, cât şi în cel exoterm de desfăşurare a regimului termic al procesului.	33
Otelul slab aliat cu siliciu trebuie să aibă un conţinut cât mai mic de carbon. De aceea, în elaborare nu se va folosi carbonul, ci numai siliciul metalic în proporţie de 60 până la 80%, şi aluminiul în proporţie de 20 până la 40%.	35
Totuşi, atât în compoziţia siliciului metalic, cât şi în compoziţia silico-calciului apar conţinuturi mici de carbon care iau parte la reacţiile de reducere şi apar în compoziţia finală a oțelului în cantităţi de miimi de procente.	37
De asemenea, este de subliniat faptul că silicea este redusă de aluminiu, formându-se Al_2O_3 .	39
d) Pregătiri pentru elaborarea oțelului	41
Elaborarea oțelului se execută în cuptor electric trifazic cu arc.	43
Se recomandă ca elaborarea oțelului să se facă la începutul unei noi campanii a cuptorului, când căpuşeala cuptorului este în stare neuzată, ţinându-se seama de faptul că oțelul are prescripții severe cu privire la impuritățile şi elementele dăunătoare.	45
	47
	49

În primul rând se vor verifica partea mecanică și partea electrică a cuptorului, înălăturându-se orice defecțiune.

În mod obligatoriu căptușeala refracțară a cuptorului trebuie să fie bazică. Se vor verifica deci vatra, peretii și jgheabul de evacuare, care sunt construite din cărămizi magnezitice și vor fi înălăturate resturile de zgură și scoarțe metalice. Jgheabul de evacuare va fi minuțios uscat.

Vor fi verificate bolțile de la gura de lucru și de la orificiul de evacuare, precum și bolta cuptorului, părți ce sunt executate din cărămizi cromomagnezitice.

De asemenea, este verificată instalația de răcire a ușii de lucru, a răcitoarelor pentru electrozi și a portelectrozilor și a inelelor de cupru. Portelectrozii sunt susținuți de stâlpi verticali, fixați de sanie de basculare, pentru ca electrozii să se poată bascula odată cu cuptorul.

Electrozii de grafit trebuie să aibă suprafața netedă și fără fisuri. Pe muchiile capetelor electrodului nu se admit șirbituri sau cioturi, care în timpul elaborării s-ar putea desprinde, căzând în baia topită. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, pentru a nu carbura metalul, cuptorul ar trebui deconectat imediat, și apoi ar trebui trasă afară de pe baie bucata de electrod, cu drigla de lemn, înainte de repunerea în funcțiune a cuptorului.

Suprafața niplurilor, inclusiv partea filetului, nu trebuie să aibă șirbituri sau fisuri.

Pentru ca electrozii să fie la același nivel, lansarea și prelungirea lor se execută numai cu cuptorul deconectat.

Prelevarea probelor de oțel lichid pentru analiza gazelor din oțel este obligatorie și trebuie să se execute cu pipete executate din cuart și perfect vidate.

Încercarea de a preleva o asemenea probă cu o pipetă imperfect vidată duce la explozia acesteia și la împroșcarea cu particule de oțel și cuart.

Ca o măsură în plus, persoana care prelevează proba trebuie să poarte pe față mască din plexiglass incoloră.

De asemenea, sunt necesare lănci diskpin pentru prelevarea de oțel lichid, pentru analiza elementelor din oțel.

e) Calculul încărcăturii

Pentru calculul încărcăturii se ia în considerare cantitatea de oxigen pe care o aduce 1 t de minereu de fier, și de aici rezultă necesarul de siliciu metalic și de aluminiu, folosiți ca reducători, pentru a se combina cu oxigenul, și ca urmare rezultă o anumită cantitate de silice și de trioxid de aluminiu, la care se adaugă și conținuturile de SiO_2 și Al_2O_3 prezente în minereu.

Pentru determinarea cantității de var, se ia în calcul un raport de bazicitate $(\text{CaO})/(\text{Si O}_2) = 2,5$, din care rezultă un necesar de CaO, la care se ține cont și de conținutul de oxid de calciu CaO din minereu.

Se urmărește obținerea unei zguri bazice, fluide și active, pentru care este necesar să se adauge fluorină. Înțând seama de procesul metalurgic care se desfășoară, de aspectul zgurii, de temperatura băii și de experiența autorilor, s-a considerat că fluorina necesară pentru fluidizarea zgurii reprezintă a patra parte din cantitatea de var.

f) Stabilirea unității de încărcare

Din silozul unde este depozitat minereul de fier, el este adus cu o bandă transportoare la buncărul de lucru.

Atât minereul de fier, cât și fluorina, siliciul metalic și silico-calciul sunt încălzite într-un cuptor la 800°C , pentru eliminarea umidității și a gazelor care le conțin.

După răcirea acestor materiale, ele sunt trecute în sectorul de pregătire granulometrică, pentru a fi aduse la granulația impusă, după care sunt stocate în buncările respective de aşteptare.

RO 130856 B1

În benă se încarcă, ținând seama de capacitatea cuptorului, minereul de fier, dacă este cazul și brișetele obținute din minereul de fier clasa 25 mm, siliciul metalic, aluminiul și jumătate din cantitatea de var și fluorină.	1
Încărcarea cuptorului se face prin partea superioară și, în acest scop, bolta este ridicată și rotită în jurul unui ax vertical, pentru ca bena să poată fi descărcată în cuptor, după care bolta este readusă pe cuptor, ca și electrozii de grafit, care sunt coborâți până aproape de încărcătură.	3
Macaraua cu bena revine în sectorul de încărcare, pentru a aduce cealaltă cantitate de var și fluorină, pe care o descarcă pe platforma cuptorului, în apropierea lui, în buncăre compartimentate.	5
Se menționează că varul și fluorina vor fi aduse separat și, deci, neamestecate, și trebuie să fie la fel depozitate.	7
g) Elaborarea oțelului	11
Elaborarea constă, într-o primă etapă, dintr-un proces de topire și de reducere a oxizilor prezenți în minereu cu siliciul metalic și aluminiul.	13
A doua etapă este o dezoxidare avansată a oțelului, combinată cu alierea cu siliciu și, în final, se adaugă și inhibitorul.	15
Un rol important în elaborarea oțelului îl joacă zgura, care este formată dintr-o topitură de oxizi precum: SiO_2 , MnO , FeO , CaO , MgO , Al_2O_3 , P_2O_5 și sulfuri ca CaS , sau combinații între aceștia.	17
Zgura este mai ușoară decât oțelul ($3\dots 3,5 \text{ daN/dm}^3$, față $6,9 \text{ daN/dm}^3$) și formează un strat la suprafața băii metalice, separând-o de atmosfera din cuptor.	19
Zgura îndeplinește mai multe funcții, și anume:	21
- împiedică trecerea gazelor (hidrogen și azot) din atmosfera cuptorului în baia metalică;	23
- primește și reține produsele rezultante din reacțiile care au loc.	25
Pentru amorsarea arcului electric, în dreptul fiecărui electrod ce reprezintă vârful unui triunghi echilateral și pe laturile triunghiului sunt așezate bucăți de siliciu metalic, urmărindu-se ca, pe de o parte, circuitul electric să se închidă, iar pe de altă parte, să se preîntâmpine oscilațiile bruște de intensitate.	27
Se conectează cuptorul la rețeaua electrică, cu ajutorul întrerupătorului de înaltă tensiune, și se lucrează cu tensiune redusă, până se asigură arc electric stabil.	29
După asigurarea unui arc stabil, se execută topirea cu instalația de reglare automată în circuit, cu tensiune mijlocie.	31
Se continuă topirea, mărindu-se treptat tensiunea până la $2/3$ din puterea nominală a transformatorului.	33
Pe măsură ce topirea avansează, se ridică tensiunea, prin legarea bobinajului primar al transformatorului în triunghi.	35
Pe parcursul topirii se aruncă în cuptor, în mod ritmic, din varul și fluorina de pe platformă, ce fac parte din încărcătură, aşa cum s-a arătat mai sus, reprezentând cealaltă jumătate din cantitatea de var și fluorină.	37
Fluorina va fi folosită atât cât este necesar, pentru a se asigura realizarea unei zguri fluide și active.	39
Sarcina transformatorului se micșorează către sfârșitul topirii încărcăturii, el fiind conectat la o tensiune medie.	41
În timpul procesului de topire se formează zgura, care la sfârșitul acestei perioade ar trebui să aibă, aşa cum s-a calculat, un raport de bazicitate (CaO/SiO_2) = 2,5.	43
	45
	47

Când întreaga încărcătură s-a topit, cuptorul este deconectat de la rețeaua electrică, și electrozii sunt ridicăți. Cu ajutorul driglei de lemn, la care bara metalică este îmbrăcată în zgură, pentru a nu se topi, se trece la îndepărțarea a circa 90% din zgură, cuptorul fiind puțin înclinat spre gura de lucru, pentru ca zgura să se scurgă în vana de zgură de sub cuptor.

Se va urmări ca în timpul îndepărțării zgurii metalul să nu fie descoperit, adică să nu fie lipsit de zgură, pentru a nu fi contaminat de atmosfera cuptorului.

Imediat după îndepărțarea zgurii inițiale, se trece la formarea unei noi zguri constituită din 80% var și 20% fluorină.

Cantitatea unui asemenea amestec depinde de capacitatea cuptorului, și variază în limitele a 1...3% din greutatea încărcăturii.

Cât timp se formează zgura nouă, se lucrează cu tensiunea curentului electric scăzută și cu intensitate mare, pentru ca arcul electric să fie scurt, și temperatura băii să atingă 1600...1650°C.

După ce s-a format zgura nouă, baia este amestecată cu drigla de lemn, și se preleveză probe cu ajutorul lingurii (care trebuie îmbrăcată și ea în zgură), pentru a lua proba de metal turnată în cochilă (care poate fi prelevată și cu diskpinul), pentru determinarea elementelor metalice la quantovac, și a carbonului și sulfului la un aparat tip „Leco”, și proba de zgură, pentru determinarea compușilor la difractometru de raze X prin fluorescență.

La primirea rezultatelor se face analiza lor și se acționează în consecință.

Dezoxidarea avansată a băii presupune îndepărțarea din metal a unei cantități cât mai mari de oxigen, o desulfurare a metalului și, în final, aducerea compozitiei oțelului la cea prescrisă, precum și o reglare a încălzirii la temperatură care permite o turnare normală.

Dezoxidarea metalului, adică micșorarea cantității de oxigen, este realizată pe două căi: cu ajutorul zgurii, adică prin difuzie, și prin adăugarea de dezoxidanți direct în metal, adică prin precipitare.

Dezoxidarea prin difuzie urmărește reducerea cantității de oxid feros FeO din zgură, prin introducerea dezoxidanților pe zgură, modificând constanta raportului concentrațiilor de FeO din zgură și din metal, în aşa fel încât reacțiile de dezoxidare să aibă loc în zgură și la limita separării metal-zgură, întrucât, conform repartiției L_{FeO} (FeO) < [FeO] și pentru restabilirea echilibrului, oxidul feros difuzează din baia metalică în zgură, micșorându-se astfel concentrația de oxigen din baia metalică.

Invenția prevede folosirea ca dezoxidanți a siliciului metalic, a aluminiului și a silico-calciului, care, prin puritatea lor, nu introduc în baie elemente dăunătoare, precum carbonul, sulful sau fosforul.

În cazul de față,dezoxidarea prin difuzie urmărește obținerea zgurii albe, cu ajutorul siliciului, chiar de la începutul perioadei de reducere a încărcăturii, adică imediat ce amestecul de zgură nouă s-a topit.

Se urmărește, așa cum s-a arătat mai sus, obținerea unei zguri albe cu compozиția chimică ce este cuprinsă între următoarele limite: 15...20% SiO_2 ; 55...65% CaO ; $FeO \leq 0,7\%$; $MnO \leq 0,4\%$; 6...10% MgO ; 1,5...3% Al_2O_3 ; 7...10% CaF_2 ; $CaS \leq 1\%$.

Zgura albă are proprietatea că la răcire se descompune în pulbere.

Pe platforma de lucru a cuptorului se pregătesc două amestecuri de dezoxidare prin difuzie, clasa 0,5 mm.

Primul amestec constă din: 5 părți var; 3 părți siliciu metalic; 1 parte fluorină.

Al doilea amestec de clasă 0,5 mm este format din: 3 părți var, o parte silico-calciu; o parte aluminiu; o parte fluorină.

Adaosul total de amestecuri dezoxidante reprezintă 3...5% din greutatea oțelului.

RO 130856 B1

Amestecurile se dău pe zgură în mai multe rânduri, până ce zgura devine albă.	1
Zgura albă trebuie păstrată până la sfârșitul elaborării, adică până la deșarjarea topiturii din cuptor.	3
După ce și cel de-al doilea amestec de dezoxidare a fost dat pe zgură, se amestecă baia cu drigla de lemn.	5
Se ia cea de-a doua probă de metal și se trimite la quantovac, precum și la aparatul de tip „Leco”, pentru determinarea conținutului de carbon și sulf.	7
De asemenea, se ia o probă pentru analiza gazelor cu pipeta vidată, și o probă de zgură care se trimite la difractometrul cu raze X prin fluorescentă.	9
După primirea rezultatelor se fac corecțiile necesare, dându-se siliciu metalic calculat pentru aliere la 3,5% Si, precum și inhibitorul silico-calciu azot în proporție de 2 până la 5%.	11
Se iau aceleași probe și, dacă analiza gazelor arată ca valori maxime: 15 ppm pentru oxigen, 1,5 ppm pentru hidrogen rezidual și 50 ppm pentru azot, și în acest caz, cu 5 min înainte de deșarjare, se trece la dezoxidarea prin precipitare.	13
Dezoxidarea prin precipitare constă în trecerea oxigenului din combinația sa cu fierul într-o combinație cu alt element, cu care formează oxid insolubil în baia metalică, și care trece în zgură.	15
Elementele folosite pentrudezoxidarea prin precipitare trebuie:	17
- să se dizolve în baia metalică;	19
- să aibă o afinitate față de oxigen mai mare decât fierul;	21
- să formeze oxizi insolubili în baia metalică;	23
- să se separe ușor din baia metalică, adică să aibă o tensiune superficială mare;	25
- să nu dăuneze proprietăților oțelului.	27
În acest scop se dău direct pe baia metalică bucăți de siliciu metalic și aluminiu între 0,2 și 0,5 kg/t, și silico-calciu între 0,5 și 1,5 kg/t de încărcătură, după care se amestecă cu drigla de lemn.	29
În legătură cu desulfurarea avansată a oțelului, aceste condiții sunt îndeplinite prin faptul că se lucrează la temperatură înaltă, și zgura este puternic bazică, având conținut ridicat de CaO și fiind destul de fluidă.	31
Se controlează apoi temperatura oțelului cu termocuplul de imersie Pt-Pt 10% Rh.	33
Pentru a controla temperatura de evacuare a oțelului din cuptor, se ține seama de pierderile de temperatură care au loc:	35
- la curgerea oțelului în oala de turnare;	37
- în timpul staționării oțelului în oala de turnare;	39
- în timpul transportului oalei de turnare la standul de barbotare cu argon;	41
- în timpul barbotării;	43
- în timpul transportului oalei de turnare la instalația de turnare continuă;	45
- în timpul poziționării oalei de turnare deasupra distribuitorului, până la deschiderea sertarului.	47
Supraîncălzirea oțelului în cuptor va fi astfel calculată încât să se țină seama de aceste pierderi.	49
Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, adică în cazul în care compoziția chimică a oțelului corespunde celei impuse: C - 0,002%, Si - 3,5%, Mn - 0,06%, Al - 0,01%, P ≤ 0,025%, S ≤ 0,025%, iar conținutul de gaze: oxigen, hidrogen rezidual și azot se încadrează în limitele prescrise, compoziția chimică a zgurii se încadrează în limitele zgurii albe, și temperatura oțelului lichid cuprinde supraîncălzirea lui peste temperatura lichidus, se fac pregătiri pentru deșarjare.	51

RO 130856 B1

1 Se face precizarea că depășirea conținutului de aluminiu este benefică, întrucât
facilită creșterea grăunților și, ca urmare, va reduce pierderile.

3 În plus, aluminiul mărește rezistivitatea oțelului, fără a-i spori fragilitatea.

5 Obținerea unui oțel de calitate superioară nu depinde numai de procedeul de
elaborare, ci și de calitatea turnării lui, pentru a putea fi prelucrat în continuare.

7 h) Deșarjarea

9 Pentru deșarjarea oțelului, oala de turnare este prevăzută cu dispozitiv de închidere
cu sertar, și trebuie să fie curățată de resturi de zgură și de scoarțe de metal, să fie cu
căptușeala refracță neuzată și încălzită la temperaturi ale suprafeței interioare cuprinse
între 1100 și 1200°C, pentru menținerea la un nivelul redus a pierderilor de temperatură.

11 În interiorul sertarului, pentru protecția oțelului împotriva oxidării, se insuflă argon.

13 Pentru barbotarea cu argon a oțelului lichid din oală există în fundul oalei un
ansamblu cu dop poros.

15 Oala de turnare asigură transferul oțelului lichid în instalația de turnare continuă, în
paralel cu funcțiunile de menținere a temperaturii în limitele prescrise, de separare a zgurii
și a incluziunilor, și de alimentare a distribuitorului cu debit constant.

17 Oala de turnare este adusă în groapa de turnare cu ajutorul macaralei, și coborâtă
sub jgheabul de scurgere al cuptorului.

19 Macaralele de preluare a oalei cu oțel lichid vor fi asigurate cu mijloace de cântărire
adecvate.

21 Pentru controlul compoziției chimice vor fi asigurate teci tip diskpin, pentru prelevarea
probei de oțel din oala de turnare.

23 Cuptorul este deconectat de la rețeaua electrică, electrozii sunt ridicați și cuptorul
este basculat pentru ca întreaga topitură, metal și zgură, să curgă în oală.

25 După terminarea evacuării, cuptorul este adus în poziția lui de lucru.

Pe suprafața zgurii din oală se presără pulbere de siliciu metalic, clasa 0,5 mm.

27 Oala este ridicată de macara și este dirijată către standul de barbotare cu argon a
oțelului lichid.

29 Scopul barbotării cu argon a oțelului este omogenizarea temperaturii oțelului,
reducerea nivelului de incluziuni și omogenizarea compoziției chimice.

31 Argonul este folosit la o presiune de 2...4 atm, utilizând cantități volumice de
0,4...0,5 Nm³/min, pentru o durată de timp între 3 și 8 min, în funcție de temperatura de
început.

35 După barbotare, pentru protecție împotriva răciri excesive, se adaugă material
termoizolant pe suprafața zgurii, în cantitate de aproximativ 1 kg/t. Ca material termoizolant
se folosește diatomită calcinată și măcinată, clasa 0,3 mm.

37 De la standul de barbotare oala este dirijată la instalația de turnare continuă.

39 Întrucât scoaterea pe tonă de metal laminat la turnare sub formă de lingou în
lingotieră este de cel mult 75%, s-a considerat necesar ca turnarea să se facă în instalația
de turnare continuă, unde scoaterea de metal este de 95%.

41 Prin urmare, șarjele de oțel slab aliat cu siliciu sunt elaborate pe traseul: cuptor
electric cu arc - turnare continuă - laminare la cald a bramei - laminare la rece a benzilor.

43 S-a luat în considerare un model de mașină de turnare continuă a bramelor, având:
raza de turnare: 9,8 m; numărul de fire: 2; viteza de turnare: $V_T = 0,45 \dots 1,25 \text{ m/min}$;
secțiunea de turnare: $S = (150-300) \times (1200-1900) \text{ mm}$; durata de pregătire a șarpei între două
turnări: $T_p = 30 \dots 65 \text{ min}$; numărul de șarje turnate în secvențe: maximum 6 șarje/
schimb/mașină; ghidajul firelor: 7 segmenti; dispozitiv de tragere și îndreptare: 5 segmenti;
viteza de extragere: $V_e = \text{maximum } 3 \text{ m/min}$; distanța între fire: $d = 5,6 \text{ m}$; lungimea firului
rece: 19,5 m.

RO 130856 B1

Suporțul oalei de turnare este în prezent realizat în două variante de bază, care asigură schimbarea rapidă a oalelor în vederea turnării secvențiale:	1
- cu două cărucioare semiportal ce rulează la nivelul platformei de turnare, oalele fiind depuse alternativ pe câte un cărucior care este adus în poziția de turnare deasupra distribuitorului;	3
- cu platformă rotitoare, prevăzută cu două brațe de preluare a oalelor, prin care schimbarea oalei se execută în circa 2 min. Platforma este acționată electromecanic și în dublură (pentru siguranță) de la o sursă auxiliară de curent, sau cu un motor pneumatic de rezervă.	5
Distribuitorul reprezintă vasul tampon între oala de turnare și cristalizor, și realizează următoarele funcțiuni: distribuția oțelului pe firele de turnare, și reglarea debitului de curgere pe fir, reducerea turbulentei oțelului scurs din oală, separarea inclusiunilor prin decantare, și asigurarea rezervei de oțel lichid în timpul schimbării oalei la turnarea secvențială.	7
Pentru reducerea pierderilor calorice și protejarea împotriva oxidării, oțelul lichid din distribuitor se acoperă cu prafuri (pulberi) izolatoare.	9
Tuburile de protecție a jetului dintre oală și distribuitor, și dintre distribuitor și cristalizor sunt executate din oxid de zirconiu.	11
Ca urmare, turnarea din distribuitor în cristalizor se face cu tub imersat și dop, iar viteza de turnare este în funcție de formatul cristalizorului.	13
De asemenea, tubul imersat între distribuitor și cristalizor trebuie alimentat cu argon astfel încât oțelul lichid să curgă printr-o manta de argon.	15
Turnarea cu tub imersat și dop sub nivelul stratului de zgură din cristalizor aduce numeroase avantaje, cum este faptul că realizează o turnare liniștită, corect ghidată și lipsită de stropi, evitând oxidarea oțelului și impurificarea lui cu inclusiuni.	17
În legătură cu cristalizorul, sunt de menționat următorii parametri caracteristici: cursa maximă a oscilației: $d' = 4,8 \text{ mm}$; numărul maxim al oscilațiilor: $v_0 = 125 \text{ oscilații/min}$; temperatura maximă de intrare a apei: 40°C ; viteza apei de răcire: $v_r = 5 \dots 7 \text{ m/s}$.	19
Nivelul de lucru al băii de oțel lichid din cristalizor trebuie menținut la $50 \dots 100 \text{ mm}$ sub marginea superioară a plăcilor cristalizorului.	21
Operatorul de la cristalizor trebuie să aibă în atenție ca imersarea tuburilor în baia de oțel să se facă la 150 mm de marginea superioară a plăcilor cristalizorului, și orice modificare a nivelului băii de oțel lichid să nu se facă brusc, să îndepărteze șnururile de zgură de la suprafața băii metalice, și să adauge praful de ungere pe oglinda de oțel lichid.	23
În tabelul 4 sunt prezentate elementele însotitoare din oțel, care nu trebuie să depășească limitele prevăzute în tabel. În partea dreaptă a tabelului sunt elementele care fac excepție numai pentru oțelurile aliante.	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37

Tabelul 4

Compoziția chimică de elemente însotitoare, %			
sulf	0,025	vanadiu	0,10
fosfor	0,025	niobiu	0,10
sulf + fosfor	0,050	titan	0,10
staniu	0,20	azot	0,10
arseniu	0,10	zirconiu	0,05

RO 130856 B1

Condițiile prealabile pentru turnarea continuă sunt:

- reglarea temperaturilor de turnare în limite cât mai restrânse posibil, peste curba lichidus, de-a lungul întregii perioade de turnare; temperaturile prea coborâte duc la înghețarea unor fire, iar o temperatură prea ridicată duce la creșterea pericolului de perforare a firului, și la formarea unei structuri de solidificare nedorite din punct de vedere al calității;
- supraîncălzirea șarpei la evacuarea din cuptor trebuie reglată în aşa fel încât să compenseze pierderile totale de căldură ale șarpei, menționate mai înainte;
- produși de dezoxidare și impuritățile trebuie să foleze spre suprafață în stratul de zgură, iar protecția jetului de oțel la turnare trebuie să prevină absorbtia de aer, drept rezultat al presiunii negative ce are loc în timpul turnării.

Pentru aceasta, s-a arătat că trebuie să fie luate măsuri în zona sertarului oalei, pentru protecția cu argon insuflat.

Măsurarea temperaturii oțelului lichid se face la mașina de turnare continuă, astfel:

- în oală, înainte și după barbotarea cu gaze inerte;
- în distribuitor, la fiecare 15 min, prima măsurare a temperaturii făcându-se la 5 min după pornirea ambelor fire;
- în general temperatura în distribuitor trebuie să fie: temperatura lichidus +(15...30°C).

Temperaturile oțelurilor slab aliate cu siliciu, destinate turnării continue, pe faze tehnologice, sunt prevăzute în tabelul 5, inclusiv supraîncălzirile.

Aceste temperaturi pot fi coborâte, dacă se iau măsuri, pentru reducerea timpilor, la valorile conforme tabelului 5:

Tabelul 5

Zona și faza tehnologică	Temperatura °C	Supraîncălzirea °C
În oală, după evacuare	1615-1635	120-140
Înainte de barbotare	1605-1625	110-130
După barbotare	1585-1595	90-100
În distribuitor	1545-1555	50-60

Valorile sunt deduse la curgerea oțelului și a zgurii din cuptor, la staționarea oalei de turnare, la transportul oalei la standul de barbotare cu argon, la staționarea oalei în timpul barbotării, la transportul oalei la mașina de turnare continuă și la turnarea în distribuitor. Aceste măsuri au ca scop micșorarea pierderilor de căldură, astfel ca supraîncălzirea oțelului lichid să fie în final la o temperatură optimă de turnare în distribuitor, și din distribuitor în cristalizor.

- i) Fazele tehnologice ale turnării:
 - i1) Începerea turnării:
 - după așezarea oalei pe turnul rotitor, acesta se rotește cu 90°;
 - se oprește încălzirea tuburilor de imersie și a dopurilor; se ridică distribuitorul în poziție maximă și se plasează deasupra mașinii de turnare;
 - se centrează distribuitorul pe cristalizor și se coboară în poziția de turnare;
 - se rotește turnul rotitor cu încă 90°, până se aduce oala de turnare deasupra distribuitorului;
 - se echipăază mecanismul de închidere cu pârghie, și se fac probe cu dopurile distribuitorului;
 - se couplează furtunurile de la stațiile hidraulice la sertarul oalei, și se comandă deschiderea acestuia;

RO 130856 B1

- se umple cât mai rapid distributiorul; când acesta este umplut în proporție de 2/3 cu oțel lichid, se deschide dopul de la firul stâng (impar) și apoi firul drept (par);	1
- după ce capul barei false este acoperit cu oțel, se deschide ventilul principal al răciri secundare;	3
- când orificiile laterale ale tubului de imersie sunt scufundate în oțel, se acoperă suprafața oțelului lichid din cristalizor cu praf de ungere;	5
- când cristalizorul este umplut în proporție de $\frac{3}{4}$ cu oțel lichid (nivelul oțelului lichid trebuind să fie de maximum 50...100 mm de marginea superioară a cristalizorului), se pornește antrenarea firului;	7
- nu este admisă începerea turnării, dacă distributiorul nu este încălzit în mod corespunzător; temperatura tuburilor de imersie trebuie să fie cuprinsă în intervalul 800...1000°C;	11
- timpul între oprirea încălzirii tuburilor (respectiv, punerea în mișcare a căruciorului) și începutul turnării trebuie să nu depășească 5 min.	13
i2) Turnarea:	15
- după umplerea distributiorului cu oțel lichid, nivelul acestuia se va păstra constant, prin reglarea jetului de oțel ce curge din oală;	17
- se va acoperi suprafața liberă a distributiorului cu praf termoizolant;	19
- după pornirea antrenării firului, nivelul oțelului lichid din cristalizor se va menține constant la circa 50...100 mm de marginea superioară a plăcilor de cupru, prin acționarea dopului distributiorului;	21
- viteza de extracție la fir va fi reglată în funcție de temperatura oțelului din distributior, de calitatea oțelului și de formatul cristalizorului;	23
- în timpul turnării, suprafața oțelului lichid din cristalizor va fi acoperită cu un praf de ungere cu grosimea de 1...1,5 cm;	25
- la fiecare 15 min se vor face măsurători de temperatură în distributior;	27
- în timpul turnării se vor îndepărta șnururile de zgură ce se formează în jurul pereților cristalizorului;	29
- în cazul unor defecțiuni la mașină, se închide imediat dopul și se va opri extracția firului;	31
- durata maximă de oprire a extracției este de 2 min;	33
- pentru opriri cu durată mai mare de 2 min se oprește turnarea firului respectiv;	35
- când există pericolul de debordare sau când debordarea s-a produs, se oprește extractia firului simultan cu deplasarea distributiorului deasupra vanelor de zgură;	37
- pe timpul turnării, debitul de răcire pentru cristalizor și zonele de răcire secundară vor fi reglate în funcție de formatul cristalizorului, calitatea de oțel și viteza de turnare;	39
- când temperatura apei la intrarea în cristalizor este mai mare de 40°C, sau diferența dintre temperatura apei de intrare și a apei de ieșire din cristalizor este mai mare de 15°C, se întrerupe turnarea;	41
- se întrerupe turnarea și în cazul în care nu se asigură debitul de apă în cristalizor;	43
- se interzice trimiterea oalelor după turnare la oțelarie cu zgură nebasculată sau cu orificiu sertarului nespălat.	45
i3) Faze tehnologice la terminarea turnării	47
La terminarea turnării se execută următoarele operații:	
- în momentul în care zgura începe să curgă din oala de turnare, se închide sertarul acesteia, se aşteaptă circa 30 s pentru solidificarea zgurii, se redeschide sertarul oalei, se decuplează furtunurile stației hidraulice de la sertarul oalei, și se rotește turnul cu 90° în sensul indicat de săgeata de pe brațul turnului rotitor;	49

- 1 - cu puțin timp înainte de golirea distributiorului, acesta se ridică până ce orificiile de
3 scurgere ale tubului ajung deasupra oglinzi băii de oțel lichid din cristalizor, astfel încât să
5 se poată observa momentul în care începe să curgă zgura;
7 - la apariția zgurii se închid dopurile distributiorului și se oprește antrenarea firului,
9 se ridică distributiorul în poziția maximă și se deplasează până deasupra vanelor de zgură,
11 pentru evacuarea zgurii;
13 - se îndepărtează complet zgura din cristalizor, și se stopește intens cu apă oglinda
15 băii de oțel;
17 - în timpul stropirii cu apă se face și extractia firului pe microviteză, timp de 2...3 min.
19 Viteza de extractie în cristalizor și în zona I, în această etapă, nu trebuie să depășească
21 0,5 m/min;
23 - la oprirea turnării pe fire, răcirea secundară se reduce cu 50%, și se readuce la
25 valoarea nominală în timpul evacuării firului cu viteză mai mare de 0,5 m/min.
27 j) Faze tehnologice privind acționarea cajei de extragere și îndreptare
29 j1) La începutul acestei faze se introduce bara falsă în caja de tragere și îndreptare.
31 Operatorul va executa următoarele operații:
33 - se pornesc pompele hidraulice, cuplându-se tensiunea electrică;
35 - se coboară balansierul până la 40 cm față de masa din fața cajei de extragere;
37 - se comandă ridicarea segmentilor 1-5;
39 - se comandă ridicarea plunjerilor;
41 - se coboară segmentul pe firul curb;
43 - se cupleză motoarele din caja de extragere până la 70% din puterea maximă;
45 - se derulează cablul până ce capătul barei false trece de prima rolă a segmentului 5,
după care se coboară balansierul;
47 - după ce capătul barei false trece de segmentul 5, acesta se coboară;
- după trecerea capătului barei false prin segmentii 4-3-2-1, aceștia sunt coborâți;
- se urmărește derularea troliului, cât și înaintarea acestuia, după care comanda este
preluată de operatorul de la cabina suspendată;
- pe timpul turnării se urmărește permanent presiunea pe lanț, funcționarea
motoarelor și a cajei de extragere, prezența presiunii pe segmentii de curbură și înaintarea
lanțului pe balansier;
- când capătul de bară ieșe din segmentul 5, caja de extragere se desprinde; după
desprindere se oprește pompa de la troliu și se ridică balansierul la maximum, până ce
acesta este agățat de dispozitivul de siguranță.
j2) La evacuarea bramei se vor executa următoarele operații:
- se impune valoarea vitezei de evacuare a bramei la $V_b = 0,5 \dots 3,0 \text{ m/min}$. Se impune
reglarea vitezei optime de extragere în funcție de format și de temperatura bramei, pentru
a se asigura timpul necesar pentru debitarea bramei, conform programului;
- când capătul bramei ajunge în segmentul 1 al cajei de extragere, se întrerupe
extragerea, se ridică segmentul 2, după care se ridică segmentul 1;
- se restabilește presiunea pe caja de extragere, după care se continuă evacuarea
a încă 2,5 m de bramă, ridicând apoi segmentul 3;
- se oprește evacuarea bramei și se ridică segmentii 4-5;
- cu ajutorul rolelor intermediare, bramele se evuează din fața cajei de extragere și
se dă comanda la mașina de tăiat.
k) Fabricația benzilor late
k1) Parametrii tehnologici de încălzire a bramelor și de laminare a lor în benzi late.

RO 130856 B1

Se face precizarea că parametrii tehnologici de laminare a bramelor la cald, care condiționează obținerea caracteristicilor magnetice finale, sunt: temperatura de încălzire pentru laminare: $1350 \pm 20^\circ\text{C}$ pe cuptor, și temperatura de intrare în trenul finisor de laminare de peste 1130°C , ceea ce presupune dotarea cu aparatură de măsură și control a cuptoarelor cu propulsie.	1 3 5
Secția de laminare este LBC (laminorul de bandă la cald).	
k2) Încălzirea bramelor în vederea laminării se realizează cu următorii parametri:	7
- grosimea de bramă: 200...250 mm;	9
- lățime bramă: 1100...1350 mm;	11
- masă bramă: maximum 12 t;	
- lungime bramă: 4...8 m.	13
Oțelul este livrat în rulouri cu masa maximă de 12 t, grosimea benzii fiind de minimum 2 mm.	
Temperatura cuporului cu propulsie se alege astfel:	
- preîncălzire: 180°C ;	15
- încălzire: 1350°C ;	
- egalizarea pe material: 1300°C .	17
Durata totală de încălzire a bramei în cupor: 4 h.	
k3) Laminarea bramei în bandă lată	19
Parametrii de laminare prevăd temperaturile menționate în tabelul 6.	
În tabelul 7 se exemplifică schema de laminare a bramelor cu grosimea de 200 mm în bandă cu grosimea de 2,0 mm, destinată laminării la rece în bandă cu grosimea de 0,3 mm.	21 23
Se face mențiunea că banda sub 2 mm nu se mai poate lamina, întrucât se oprește materialul pe cilindri și se rupe, fiindcă nu mai poate rezista la forțele de tracțiune care permit rularea ruloului. Limitele uzuale ale reducerilor sunt prezentate în tabelul 8, atât pentru trenul degrositor, cât și pentru cel finisor.	25 27
Banda cu dimensiuni de 2...2,4 mm grosime și 1200...1300 mm lățime, cu toleranțe la grosime de $\pm 0,05$ mm, este răcită controlat.	29

Tabelul 6

Parametrul de laminare	Temperatura în $^\circ\text{C}$	31
Temperatura de evacuare a bramei din cuporul cu propulsie	1380-1430	
Temperatura de ieșire din caja D5 a trenului degrositor	1250-1270	33
Temperatura de intrare în trenul finisor	≥ 1150	
Temperatura de ieșire din caja F7 a trenului finisor	1120	35
Temperatura de rulare	600	

Temperatura de rulare este cuprinsă în intervalul $540\text{...}580^\circ\text{C}$, maximum 600°C .

k4) Tratamentul termic și controlul tehnic de calitate

Înainte de laminarea la rece se execută tratamentul termic de normalizare a benzilor cu grosimea de 2...2,4 mm, cu scopul de uniformizare a structurii benzii și, în primul rând, a mărimii de grăunte.

RO 130856 B1

Tabelul 7

Caja	Grosimea pe trecere mm	Reducerea pe trecere mm
1	2	3
D0	170	30
D2	140	30
D3	95	45
D4	60	35
D5	34	26
F1	18,2	15,8
F2	11,5	6,7
F3	8,2	3,3
F4	5,2	3,0
F5	3,2	2,0
F6	2,6	0,6
F7	2,0	0,6

Tabelul 8

Tren degrositor	Limite ale reducerilor %	Tren finisor	Limite ale reducerilor %
Caja D0	≤ 25	Caja F1	35-55
Caja D1	≤ 30	Caja F2	30-50
Caja D2	20-35	Caja F3	25-45
Caja D3	25-40	Caja F4	20-35
Caja D4	30-45	Caja F5	15-30
Caja D5	35-40	Caja F6	5-20
		Caja F7	5-20

Parametrii cuptorului la tratamentul termic de normalizare sunt următorii: temperatura este de 1100...1150°C, durata de menținere pe temperatură este de 2 min pentru bandă cu grosimea de 2 mm, 2,2 min pentru banda cu grosimea de 2,2 mm, și 2,4 min pentru banda cu grosimea de 2,4 mm.

Precizăm că aceste valori sunt pentru cupoarele în fir desfășurat.

Viteza de răcire este de 1...2°C/s, pentru intervalul de temperaturi: 1150...900°C.

Apoi, pentru intervalul 900...150°C se va continua răcirea benzii cu apă.

După laminarea la cald a bramelor, urmează controlul de calitate și apoi laminarea benzilor la rece.

k5) Laminarea la rece

RO 130856 B1

Fluxul tehnologic, pentru producerea benzilor laminate la rece, este caracterizat prin următoarele faze:	1
- pregătirea semifabricatului destinat laminării;	3
- laminarea propriu-zisă;	
- tratamente termice intermediare și finale ale benzilor laminate;	5
- dresarea și ajustajul benzilor.	
Pregătirea benzii semifabricate constă în:	7
- aducerea ruloului și depunerea lui pe un transportor cu plăci, care deplasează ruloul până la desfășurătorul de bandă I;	9
- șutarea capului benzii la foarfecele ghilotină;	
- îndreptarea benzii pe mașina de îndreptat cu role;	11
- sudarea electrică, prin presiune cap la cap, a capului anterior al benzii cu capul posterior al benzii ajutătoare din oțel carbon, pentru prinderea în rulor;	13
- rabotarea superioară și inferioară a cordonului de sudură la nivelul grosimii benzii;	
- desfășurarea întregului rulou și tragerea benzii, prin intermediul rolelor, în alimentatorul de bandă, din care se va alimenta baia de decapare în timpul operațiilor ce vor urma;	15
- îndepărtarea mecanică a oxizilor de pe bandă, prin trecerea acesteia printre role;	
- decaparea chimică în baie de H_2SO_4 ;	19
- spălarea benzii cu apă și uscarea în aer cald.	
Laminarea benzii la rece se execută pe o cajă degrosisoare reversibilă, și o cajă policilindrică având 20 de cilindri, din care 2 sunt de lucru și 18 sunt de sprijin, pentru laminarea benzii cu grosimi sub 0,5 mm. La un capăt este desfășurătorul de bandă, iar la celălalt capăt al cajei policilindrice este infășurătorul de bandă.	21
Pentru cazul oțelurilor slab aliate cu siliciu, reducerea medie pe trecere este de 20...30%, în timp ce reducerea totală între două tratamente intermediare poate ajunge până la 80%.	25
Tensiunea în bandă la laminarea pe cajele policilindrice variază între 100 și 250 N/mm ² .	27
Vitezele de laminare la cajele policilindrice cresc de la o trecere la alta, în intervalul 4...15 m/s, pe măsură ce grosimea benzii scade. Laminarea I-a la rece:	29
Dimensiunile benzii sunt: grosime 0,7...0,8 mm x lățime 1100...1200 mm.	31
Se execută remanierea benzii, prin debitarea marginilor fisurate.	33
Urmează recoacerea intermedieră la 900°C, timp de 3 min, cu atmosferă reducătoare în cupor, formată din 80% N ₂ și 20% H ₂ .	35
Se continuă cu laminarea a II-a la rece, folosindu-se un grad de reducere de minimum 55%, obținându-se o bandă cu grosimea minimă 0,23 mm și lățimea de 1100...1200 mm.	37
Urmează recoacerea finală la temperatura de 1170°C, cu o atmosferă în cupor de 100% H ₂ .	39
Se continuă cu acoperirea tensionantă a benzii cu lac electroizolator.	
Ca urmare a laminării la cald a bramelor obținute la turnarea continuă a oțelului slab aliat cu siliciu, urmată de o succesiune de laminări la rece, de tratamente termice și de o recoacere de recristalizare secundară la temperatură ridicată, se obține o orientare centrală pe axa (110)[001], având o textură cu grăunți orientați de tip Goss.	41
I) Exemplu de aplicare	43
Se dă în continuare un exemplu de aplicare a invenției.	45
Se urmărește elaborarea în cupor electric trifazic cu arc, căptușit bazic, a oțelului slab aliat cu siliciu, a cărui compoziție chimică propusă a fi realizată este: C 0,002%, Si 3,5%, Mn 0,06%, P 0,025%, S 0,025%, Al 0,01%.	47
	49

RO 130856 B1

1 Conținutul de gaze în oțel va trebui să aibă următoarele valori maxime: oxigen -
15 ppm; hidrogen rezidual - 1,5 ppm și azot - 55 ppm.

3 În acest scop se va lucra cu minereu de fier hematit - India, cu compozitie chimică:
Fe 62,5%; Mn 0,05%; P 0,1%; S 0,02%; SiO₂ 5%; Al₂O₃ 4%; CaO 0,6%; MgO 0,4%,
H₂O 3,0%.

5 Pentru calculul încărcăturii se ia în considerare cantitatea de oxigen pe care o aduce
1 t de minereu de fier, și care este de 267,9 kg oxigen.

7 Procesul de reducere se execută cu siliciu metalic având un conținut de 98,8% Si,
9 și cu aluminiu cu un conținut de 99,99% Al. Se consideră că 60% din cantitatea de oxigen
11 va reacționa cu siliciul și 40% cu aluminiul în procesul de reducere directă, rezultând un
13 necesar de 149,8 kg siliciu metalic, și o cantitate de 126,9 kg aluminiu, pe considerentul că
15 are loc și o volatilizare de 5% pentru ambii reducători.

17 Ca urmare a procesului de reducere se obține o cantitate de 371,1 kg SiO₂ și
19 279,7 kg Al₂O₃, ținând seama că și minereul de fier conține 5% SiO₂ și 4% Al₂O₃.

21 Pentru determinarea cantității de var se ia în calcul un raport de bazicitate
(CaO)/(SiO₂) = 2,5, la care trebuie să se țină seama de faptul că în minereul de fier există
23 un conținut de 0,6% CaO.

25 Prin urmare, la cantitatea de silice obținută prin reducere trebuie adăugată și
27 cantitatea de 50 kg, adică 321,05+50=371,05 kg SiO₂ ~ 371,1 kg SiO₂.

29 Ca urmare, rezultă un necesar de 927,6 kg CaO.

31 Se lucrează cu var proaspăt nu mai vechi de 24 h, cu un conținut de 93% CaO,
33 rezultând un necesar de 997,4 kg var.

35 Pentru a obține o zgură bazică și fluidă, se adaugă fluorină. Masa varului reprezintă
37 80% din acest amestec, așa că necesarul de fluorină este 249,4 kg, reprezentând restul de
39 20%. Prin urmare, unitatea de încărcătură a cuptorului este de 1000 kg minereu de fier India,
41 149,8 kg siliciu metalic, 126,9 kg aluminiu, 997,4 kg var și 294,4 kg fluorină, deci un total de
43 2523,5 kg.

45 Minereul de fier, fluorina, silico-calciul și siliciul metalic sunt calcinate la temperatura
47 de 800°C și, după răcire, sunt supuse unei pregătiri granulometrice prin concasare și clasare.

49 Varul, fluorina, silico-calciul, silico-calciul cu azot trebuie să aibă granulația între 20
51 și 50 mm, iar minereul de fier, între 25 și 50 mm.

53 În benă se încarcă minereul de fier, dacă este cazul, și brichete de minereu, siliciul
55 metallic, aluminiul și numai jumătate din cantitatea de var și fluorină.

57 Bena este adusă la cuptor cu ajutorul macaralei.

59 Bolta cuptorului este ridicată și pivotată, pentru a permite benei să fie adusă
61 deasupra cuptorului, și descărcată. Macaraua cu buna revine în depozit, pentru a fi încărcată
63 cu cealaltă jumătate din cantitatea de var, adică 498,7 kg.

65 Această cantitate de var se descarcă în buncărul din apropierea cuptorului, care este
67 compartimentat.

69 La fel se procedează și cu fluorina, în cantitate de 124,7 kg, depozitată și ea într-un
71 alt compartiment al buncărului.

73 Bolta este readusă pe cuptor, ca și electrozii de grafit, care sunt coborâți până
75 aproape de încărcătură. După încărcare, dacă este necesar, se corectează așezarea
77 minereului și a brichetelor cu ajutorul driglei de lemn.

79 Pe încărcătură, în dreptul fiecărui electrod sunt așezate bucăți de siliciu metalic, care
81 continuă și pe laturile triunghiului echilateral ale cărui vârfuri sunt în dreptul fiecărui electrod,
83 pentru ca circuitul electric să fie închis.

85 Se conectează cuptorul la rețeaua electrică cu ajutorul întrerupătorului de înaltă
87 tensiune.

RO 130856 B1

Dacă încărcătura asigură de la început un arc stabil, se execută topirea cu instalația de reglare automată în circuit cu tensiune mijlocie.	1
Se continuă topirea, mărindu-se treptat puterea până la 2/3 din puterea nominală a transformatorului.	3
După ce prima încărcătură din cuptor s-a topit, se dă în mod ritmic din varul și fluorina care fac parte din încărcătura inițială, reprezentând cealaltă jumătate din cantitatea de var și fluorină. Se face precizarea că fluorina se dă atât cât este necesar pentru ca zgura să fie fluidă și activă.	5
Sarcina transformatorului se micșorează către sfârșitul topirii încărcăturii, el fiind conectat la o tensiune mai mică.	7
În timpul procesului de topire se formează zgura, care la sfârșitul acestei perioade trebuie să aibă un raport de bazicitate $(CaO)/(SiO_2) = 2,5$.	9
Când întreaga încărcătură s-a topit, cuptorul electric este deconectat, și cu drigla de lemn se trece la îndepărțarea a circa 90% din zgură, avându-se în vedere ca suprafața metalului să nu fie descoperită, pentru ca metalul să nu fie contaminat de atmosfera cuptorului, favorizându-se oxidarea și absorbiția de gaze.	11
Drigla de lemn reprezintă o bară de oțel cu diametrul cuprins între 20 și 25 mm, cu o bucată de lemn așezată pe vârful ei, cu fața plană îndreptată către lucrătorul care efectuează îndepărțarea zgurii.	13
Trebuie menționat că bara metalică ce susține partea de lemn a driglei trebuie protejată de zgură, pentru a se evita topirea ei.	15
Pe de altă parte, cuptorul trebuie înclinat puțin înspre gura de lucru, pentru ca zgura trasă cu drigla de lemn să curgă în vana de zgură de sub cuptor.	17
După ce zgura a fost îndepărtată, cuptorul este readus în poziție normală, și este conectat la rețeaua electrică.	19
Se trece la formarea unei noi zguri, reprezentând 2% din cantitatea de metal din cuptor, apreciată la 620 kg.	21
Ca urmare, zgura va fi în cantitate de 12,5 kg, din care 80% reprezintă varul, adică 10 kg, și 20% fluorina, adică 2,5 kg.	23
Cantitatea de fluorină se dă, așa cum s-a arătat mai sus, în funcție de fluiditatea zgurii.	25
Cât timp se formează noua zgură, se lucrează cu tensiunea curentului electric scăzută și cu intensitate mare, pentru ca arcul electric să fie scurt, și temperatura băii metalice să atingă 1600...1650°C.	27
În timp ce se formează noua zgură, se ia cu lancea diskpin prima probă de oțel lichid, care este trimisă la quantovac pentru determinarea elementelor din compoziția oțelului.	29
Se face precizarea că, dacă proba de oțel se ia cu lingura din oțel, și aceasta trebuie protejată de a nu se topi și, deci, este îmbrăcată în zgură.	31
Din această probă se determină și conținuturile de carbon și sulf la aparatul de tip „LECO”.	33
De asemenea, se ia și probă de zgură, care se trimită la analiză la difractometru cu raze X prin fluorescență.	35
La primirea rezultatelor se face interpretarea lor și se iau măsurile corespunzătoare.	37
După ce zgura nouă s-a topit, se trece la etapa de dezoxidare avasată, mai întâi prin dezoxidarea prin difuzie, folosindu-se un amestec dezoxidant I, reprezentând 2% față de greutatea băii metalice, adoptându-se o cantitate de 2 kg de amestec dezoxidant pentru 100 kg de topitură metalică.	41
	43
	45
	47

RO 130856 B1

Amestecul I este format, după greutate, din: 5 părți var, 3 părți siliciu metalic, 1 parte fluorină, toate cu o granulație clasa 0,5 mm.

Aceasta înseamnă:

$$\text{var} = (2/9) \times 5 = 1,11 \text{ kg}; \text{siliciu metalic} = (2/9) \times 3 = 0,6 \text{ kg}; \text{fluorină} = (2/9) \times 1 = 0,22 \text{ kg}.$$

Pentru cazul de față, când oțelul are un conținut de carbon de ordinul miilor de procente, se mai folosește și un amestec II de granulație clasa 0,5 mm, tot pentru dezoxidarea prin difuzie.

Adoptându-se o cantitate de 1 kg amestec dezoxidant pentru 100 kg baie metalică, acesta este alcătuit din: 3 părți var, 1 parte silico-calciu, 1 parte aluminiu și 1 parte fluorină, adică:

$$\begin{aligned} \text{var} &= (1/6) \times 3 = 0,5 \text{ kg}; \text{silico-calciu} = (1/6) \times 1 = 0,16 \text{ kg}; \text{aluminiu} = (1/6) \times 1 = 0,16 \text{ kg}; \\ \text{fluorină} &= (1/6) \times 1 = 0,16 \text{ kg}. \end{aligned}$$

În toată această perioadă zgura trebuie să fie albă și să aibă compoziția chimică în următoarele limite: CaO - 55...65%; SiO₂ - 15...20%; MgO ≤ 10%; Al₂O₃ - 1,5...3%; FeO ≤ 0,7%; MnO ≤ 0,5%; CaS ≤ 1; CaF₂ 7...10%.

Atât amestecul dezoxidant I, cât și cel de-al doilea se dă pe zgură în porții mici și în mod ritmic.

Zgura albă se păstrează până la terminarea elaborării.

Dezoxidarea prin difuzie se completează cu dezoxidarea prin precipitare.

Datorită metodei de lucru utilizate, dezoxidanții folosiți găsesc puțin oxigen dizolvat în baia metalică și, ca urmare, și cantitatea de oxizi formați este mică.

Se consideră că, dupădezoxidarea cu aluminiu, în oțel rămâne o cantitate de 0,06% Al, care este în echilibru cu 0,003% [O].

Cantitatea de oxigen rămasă în oțel dupădezoxidarea prin difuzie este de 0,025% [O].

Pentrudezoxidarea prin precipitare se folosesc bucate de siliciu metalic și de aluminiu.

Din diagrama de echilibru [Si] și [O] în echilibru cu 0,01% Si se găsește 0,020% [O] la 1600°C.

Cantitatea de oxigen ce reacționează cu siliciul, conform reacției, este:

$$[\text{Si}] + 2[\text{O}] \rightleftharpoons (\text{SiO}_2); \quad [\text{O}]_{\text{indep}}^{\text{Si}} = 0,025 - 0,02 = 0,005 \text{ kg}.$$

$$\text{Cantitatea de siliciu necesară este: } q_{\text{nec}}^{\text{Si}} = 0,005 \times 28 / 32 = 0,004375 \text{ kg}.$$

Cantitatea de siliciu necesară pentrudezoxidare și pentru aliere, realizată astfel ca oțelul să conțină 3,5% Si, impusă prin compoziția chimică adoptată, este:

$$q_{\text{Si}} = (0,004375 + 3,5 - 0,01) \times 100 / 98,8 = 3,494375 \text{ kg}.$$

Considerând o volatilizare de 5% a siliciului metalic, rezultă un necesar de siliciu metalic:

$$q_{\text{total}}^{\text{Si}} = 3,494375 / 0,95 = 3,6782895 \text{ kg} \approx 3,68 \text{ kg}.$$

Cantitatea de SiO₂ rezultată, care va trece în zgură, este:

$$(\text{SiO}_2) = 0,005 \times 60 / 28 = 0,0107143 \text{ kg} \quad \text{SiO}_2 \approx 0,01 \text{ kg} \quad \text{SiO}_2.$$

Dezoxidarea prin precipitare cu aluminiu

Cantitatea de oxigen ce reacționează cu aluminiul este conform reacției:

$$2[\text{Al}] + 3[\text{O}] \rightarrow (\text{Al}_2\text{O}_3); \quad [\text{O}]_{\text{indep}}^{\text{Al}} = 0,020 - 0,003 = 0,017 \text{ kg}.$$

Cantitatea de aluminiu necesară este:

$$q_{\text{nec}}^{\text{Al}} = 0,017 \times 54 / 48 = 0,019125 \text{ kg} \quad \text{Al} \approx 0,02 \text{ kg} \quad \text{Al}_2\text{O}_3.$$

Cantitatea de Al₂O₃ rezultată și care va trece în zgură este:

$$(\text{Al}_2\text{O}_3) = 0,017 \times 102 / 54 = 0,0321111 \text{ kg} \quad \text{Al}_2\text{O}_3 \approx 0,03 \text{ kg} \quad \text{Al}_2\text{O}_3.$$

RO 130856 B1

Cantitatea de aluminiu necesară, pentru ca să rămână în oțel 0,01% Al, conduce la o cantitate de aluminiu:	1
$q_{Al} = (0,019125+0,01)/0,999=0,0291542 \text{ kg Al} \approx 0,03 \text{ kg Al.}$	3
Considerând o volatilizare de 5% a aluminiului, rezultă o cantitate totală de aluminiu:	
$q_{Al_total}^{Al} = 0,02915/0,95=0,0306886\sim0,031 \text{ kg aluminiu.}$	5
Totodată, în perioada de dezoxidare prin precipitare se adaugă în baia metalică, cu rol de „inhibitor”, silico-calciu azot SiCaN.	7
Calculele arată că, pentru a rămâne 40 ppm în 100 kg de oțel, este necesară o cantitate de 0,05 kg SiCaN.	9
După ce și etapa de dezoxidare prin precipitare s-a încheiat, se trece la luarea probei 2, și anume:	11
- proba de oțel lichid, care se trimite la quantovac și la aparatul de tip „Leco”;	
- proba pentru determinarea gazelor din oțel, prelevată cu pipeta vidată;	13
- proba de zgură.	
După primirea rezultatelor, dacă sunt necesare corectări, se acționează în acest sens.	15
Dacă rezultatele arată că:	17
- s-a realizat compoziția chimică impusă oțelului: C 0,002%, Si 3,5%, Mn 0,06%, Al 0,01%, P 0,025%, S 0,025%;	19
- prezența gazelor în oțel reprezintă: 14 ppm pentru oxigen, 1,3 ppm pentru hidrogen rezidual și 44 ppm pentru azot;	21
- zgura se încadrează în compoziția zgurilor albe,	
se trece la pregătirea deșarjării.	23
În acest sens se ia temperatura băii metalice din cuptor cu termocuplu de imersie Pt-Pt10%Rh, care trebuie să aibă o supraîncălzire peste temperatura lichidus a oțelului, care să compenseze pierderile de căldură, care sunt produse astfel:	25
- la curgerea oțelului din cuptor în oala de turnare;	27
- în timpul staționării oțelului în oala de turnare;	
- în timpul transportului oalei de turnare la standul instalației de barbotare cu argon;	29
- în timpul staționării oalei de turnare la standul instalației de barbotare cu argon;	
- în timpul transportului la instalația de turnare continuă;	31
- în timpul poziționării oalei de turnare deasupra distributiorului, până la deschiderea sertarului.	33
Așa cum s-a arătat, temperatura de supraîncălzire pe zone și faze tehnologice peste temperatura lichidus, pe baza experimentărilor și a calculelor termice, s-a apreciat în tabelul 5.	35
De aceea este necesar în primul rând să se cunoască temperatura lichidus a oțelului, care se poate determina cu formula de mai jos, exprimată în grade Fahrenheit:	37
- $T_L = T_{LFe} - \Delta T_{el}, [^{\circ}F]$	39
în care: T_{LFe} este temperatura de topire a fierului, $T_{LFe}=1538 [^{\circ}C]$, care poate fi transformată în $[^{\circ}F]$ conform relației:	41
$T [^{\circ}F] = (9/5 \times T [^{\circ}C] + 32) = (9/5 \times T_{LFe} + 32) = (9/5) \times 1538 + 32 = 2804,4 [^{\circ}F]$	
- $\Delta T_{el} = \sum K_{el} \times a_{el}$	43
în care:	
$K_{el} = \text{constante}; a_{el} = \% \text{ mediu al elementului din oțel.}$	45
În cazul oțelului slab aliat cu Si, $K_C = 141$; $K_{Si} = 22$; $K_{Mn} = 7,2$; $K_{Al} = 9$, iar pentru o compozitie cu: C - 0,002%, Si - 3,5%, Mn - 0,06%, Al - 0,01%, P - 0,01%, S - 0,01%, rezultă:	47
$\Delta T_{el} = \sum K_{el} \times a_{el} = 141 \times 0,002 + 22 \times 3,5 + 7,2 \times 0,06 + 9 \times 0,01 = 77,804 [^{\circ}F].$	

RO 130856 B1

1 Astfel, temperatura lichidus în [°F] pentru oțelul slab aliat cu siliciu, având compoziția
chimică menționată mai sus, este:

3 $T_L = T_{LFe} - \Delta T_{el} = 2804,4 - 77,804 = 2722,596$ [°F].

5 Trecerea la [°C] se face cu relația:

7 $T[°C] = (5/9)(T[°F] - 32)$,

9 astfel că, în [°C], pentru temperatura lichidus a oțelului, rezultă:

11 $T_L = (5/9)(2722,596 - 32) = 1494,7756 \approx 1495$ [°C].

13 Macaralele de preluare a oalei de turnare vor fi prevăzute cu mijloace de cântărire
adevărate.

15 Pentru controlul compoziției chimice vor fi asigurate tece tip diskpin, pentru prelevare
de probe de oțel din oala de turnare.

17 Oala de turnare, prevăzută în prealabil cu dispozitiv de închidere cu sertar cu orificiu
 $\langle f \rangle = 80$ mm, este preîncălzită la 1100 °C și este adusă în groapa de turnare.

19 Cuptorul este deconectat de la rețeaua electrică, electrozii sunt ridicati și cupitorul
este basculat pentru ca întreaga topitură, oțel și zgură, să curgă în oală.

21 După terminarea evacuării, cuptorul este readus în poziția de lucru. Pe suprafața
zgurii din oală se presără siliciu metalic pulbere, clasa 0,5 mm.

23 Oala este ridicată de macara și este dirijată către standul de barbotare cu argon a
oțelului.

25 Argonul este folosit la o presiune de 3 atm, utilizând o cantitate de 0,5 Nm³/min, pe
o perioadă de 6 min.

27 După barbotare se adaugă pe suprafața zgurii lichide material termoizolant din
diatomită uscată și măcinată, clasa 3 mm, în cantitate de 1 kg/t.

29 De la standul de barbotare, oala este dirijată la instalația de turnare continuă.

31 Bramele oținute prin turnarea continuă au dimensiunile: 200 mm grosime, lățime
1200 mm, iar masa bramei este de 12 t. Bramele sunt încălzite în cupotorul cu propulsie la
o temperatură de 1350°C pe cupor, iar pe material - la 1300°C, după care sunt laminate la
cald la laminorul de bandă la cald, LBC, în benzi de 2 mm.

33 Parametrii de laminare sunt:

35 temperatură de ieșire din caja D5 a trenului degrositor: 1260°C;

37 temperatură de intrare în finisor: 1160°C;

39 temperatură de ieșire din caja F7 a trenului finisor: 1120°C.

41 Urmează răcirea controlată, în care temperatura de rulare este de 580°C, după care
se execută controlul tehnic de calitate.

43 Se trece la tratamentul de normalizare a benzii desfășurate, la temperatura de
1140°C, timp de 2 min, apoi este realizată răcirea în continuare cu 2°C/s până la 900°C, după
care răcirea se face cu apă până la 150°C.

45 În continuare se execută decaparea chimică cu H₂SO₄ și apoi spălarea benzii cu apă,
și uscarea cu aer cald.

47 Pregătirea rulourilor constă în sudarea cap la cap a benzilor și tăierea marginilor,
pentru îndepărțarea marginilor fisurate.

49 Urmează prima laminare la rece, pe o cajă degrosoare reversibilă, și apoi pe o cajă
poliциindrică având 20 de cilindri, dintre care 2 sunt de lucru și 18 sunt de sprijin,
obținându-se benzi de 0,7 mm grosime și lățimi de 1160 mm.

51 Se execută apoi o recoacere intermedieră în cupotor cu atmosferă reducătoare
(80% N₂ și 20% H₂), după care urmează cea de-a doua laminare la rece, la grosimea finală
de 0,3 mm, cu un grad de reducere de 85%.

53 Penultima etapă în fluxul tehnologic o reprezintă o recoacere de recristalizare
secundară, în atmosferă de hidrogen, la temperatura de 1170°C.

RO 130856 B1

Ultima etapă o reprezintă acoperirea tensionantă cu lac electroizolant de fosterită.
 S-au făcut determinări de proprietăți magnetice ale benzilor cu grosimea de 0,28 mm și cu un conținut de carbon de 0,002%, prezentate în tabelul 9, inclusiv determinări de rezistivitate și de proprietăți cristalografice, cu precizarea că s-au respectat cu strictețe instrucțiunile pe tot parcursul etapelor, aşa cum s-a arătat în exemplul dat de aplicare a inventiei.

Tabelul 9

Nr. crt.	Proprietăți magnetice și electrice ale benzilor obținute	Valori
1	Pierderile magnetice totale în miez la 50 Hz la o inducție de 1,5 T	$P(1,5) = 0,9 \text{ W/kg}$
2	Permeabilitatea magnetică	$\mu = 1950$
3	Mărimea câmpului coercitiv	$H_c = 52 \text{ A/m}$
4	Inducția de saturatie	$B_s = 1,80 \text{ T}$
5	Rezistivitatea electrică	$\rho = 35 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$
6	Mărimea grăunților	11 mm
7	Procentul în volum de grăunți cu textură Goss	87%
8	Mărimea unghiului de abatere a direcției de texturare (110)[001] de la direcția de laminare	$v_c = 82$

3 1. Procedeu de producere a unui oțel slab aliat cu siliciu, pentru tole de transformator
 5 de mare putere, prin reducerea directă în cuptor, la temperatură înaltă, a unui minereu de
 fier măruntit, folosind ca reducător principal material silicios și fondant bazat pe CaF_2 și CaO ,
 7 pentru obținerea unei zguri bazice, fluide, conținând SiO_2 , CaO și FeO , **caracterizat prin**
 9 **aceea că** reactanții se aleg cu compozitia și cantitatea procentuală corespunzătoare obținerii
 11 unui oțel silicios cu sub 0,002% C, 3...4% Si, maximum 0,06% Mn, maximum 0,025% P,
 13 maximum 0,025% S, maximum 0,01% Al, maximum 15 ppm O, maximum 1,5 ppm H
 rezidual și maximum 50 ppm N, și a unei zguri bazice și fluide, cu compozitia: 55...65% CaO ,
 15 15...20% SiO_2 , 6...10% MgO , 1,5...3% Al_2O_3 , sub 0,7% FeO , sub 0,4% MnO , sub 1% CaS
 17 și 7...10% CaF_2 , care, după formare, este îndepărtată în proporție de circa 90%, în acest
 19 scop minereul fiind ales cu mai mult de 60% Fe și cu granulația de 20...50 mm, topirea
 21 acestuia fiind realizată în cuptor electric trifazic cu arc, ca reducător fiind ales siliciu metalic
 23 cu minimum 98,8% Si și aluminiu cu minimum 99,99% Al, iar ca fondant fiind ales un
 amestec de var cu minimum 93% CaO și nu mai vechi de 24 h, fluorină cu minimum 92%
 25 CaF_2 și silico-calciu cu minimum 55% Si, minimum 35% Ca și maximum 0,5% C, și cu
 27 granulația între 20 și 50 mm, după îndepărtarea primei zguri formate, cuptorul fiind repus sub
 tensiune pentru formarea unei noi zguri reprezentând 1...3% din cantitatea de oțel rămasă
 29 în cuptor, din care 80% var și 20% fluorină, după topirea zgurii fiind realizată dezoxidarea
 31 prin difuzie, folosind un amestec dezoxidant I reprezentând 2% față de greutatea băii
 metalice, și format din: 5 părți var, 3 părți Si metalic și o parte fluorină, toate cu o granulație
 33 de 0,5 mm, un alt amestec dezoxidant II, cu o granulație de 0,5 mm, fiind adăugat în
 35 proporție de 1% față de greutatea băii metalice, și fiind alcătuit din 3 părți var, o parte silico-
 37 calciu, o parte aluminiu și o parte fluorină, adăugarea dezoxidanților fiind realizată ritmic în
 39 cantități mici, dezoxidarea prin difuzie fiind completată cu dezoxidarea prin precipitare, prin
 41 adăugarea de Si metalic și Al în cantități determinate în funcție de conținutul de oxigen
 rămas în oțel, ca inhibitor fiind adăugat SiC_{N} cu 8...10% N; după atingerea condițiilor
 impuse de conținut de gaze și de compozitia chimică a oțelului și a zgurii, oțelul este
 supraîncălzit peste temperatura lichidus, pentru acoperirea pierderilor termice, după care
 este transferat în oala de turnare, și apoi la instalația de turnare continuă se toarnă în bramă.

2. Procedeu de producere a unei benzi din oțel slab aliat cu siliciu, obținut conform
 revendicării 1, pentru tole de transformator de mare putere, obținut printr-o laminare la cald
 și minimum două laminări la rece, cu realizarea unui tratament termic de încălzire la
 temperatură înaltă și răcire lentă, după laminarea la cald, și unul după prima laminare la
 rece, în atmosferă protectoare de hidrogen și azot, și a unui tratament de recoacere după
 ultima laminare la rece, **caracterizat prin aceea că** tratamentul termic de încălzire la
 temperatură înaltă și răcire lentă, de după laminarea la cald, este un tratament de
 normalizare la 1140°C, iar tratamentul termic de după prima laminare la rece este o
 recoacere intermediară, tratamentul termic final de recoacere de recristalizare fiind realizat
 la 1170°C, iar grosimea finală a benzii fiind de 0,23...0,3 mm.

