(19) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI București



(11) **RO 131152 B1** (51) Int.CI. *G01N 29/09* <sup>(2006.01)</sup>; *G01N 29/44* <sup>(2006.01)</sup>

### **BREVET DE INVENȚIE**

- (21) Nr. cerere: a 2015 00843
- (22) Data de depozit: 16/11/2015
- (45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: 29/12/2017 BOPI nr. 12/2017

(41) Data publicării cererii: 30/05/2016 BOPI nr. 5/2016

(73) Titular:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ "ELIE CARAFOLI" -INCAS, BD.IULIU MANIU NR.220, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

 ENCIU DANIELA, STR. TOPILELE NR. 3, COMUNA CURCANI, CL, RO; URSU IOAN, STR.LIVIU REBREANU NR.20, BL.A 6, SC.4, ET.3, AP.45, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; TUDOSE MIHAI, STR. HORIA MACELARIU NR. 29-31, BL. XI/3, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (56) Documente din stadiul tehnicii: US 7024315 B2; WO 2015089604; C. RUGINĂ, A. TOADER, VICTOR GIURGIUTIU, "THE ELECTROMECHANICAL **IMPEDANCE METHOD FOR STRUCTURAL** HEALTH MONITORING OF THIN CIRCULAR PLATES", PROCEEDING OF THE ROMANIAN ACADEMY, VOL. 15, PP. 272-282, 2014; C. LIANG, F. P. SUN, C. A. ROGERS, "COUPLED ELECTRO-MECHANICAL ANALYSIS OF ADAPTIVE MATERIAL SYSTEMS -DETERMINATION OF THE ACTUATOR POWER CONSUMPTION AND ENERGY TRANSFER", JOURNAL OF INTELIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, VOL. 5, PP. 12-20, 1994

### (54) PROCEDEU COMPLEX DE IDENTIFICARE ON-LINE A DEFECTELOR MECANICE ÎN SPECTROSCOPIA IMPEDANȚEI ELECTROMECANICE CU EVITAREA DIAGNOZELOR FALSE

Examinator: ing. CRISTUDOR DANA



(12)

Invenția de față se referă la un procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, în structuri metalice sau compozite, în principal aerospațiale și spațiale, dar aplicabil și în structuri de altă natură, supuse în mod natural oboselii și îmbătrânirii:

clădiri, poduri, centrale energetice etc.

1

3

5 Metoda nedistructivă și ușor de implementat a spectroscopiei impedanței electromecanice (SIEM), propusă în lucrarea de pionierat Liang, C; Sun, F. P.; Rogers, C.

7 A., Coupled electro-mechanical analysis of adaptive material system - determination of the actuator power consumption and system energy transfer, Journal of Intelligent

9 **Material Systems and Structures, vol. 5, 1994, pp. 12-20**, a devenit o direcție fundamentală de cercetare și aplicații în monitorizarea on-line a sănătății structurilor (structural health

- 11 monitoring). Metoda constă în utilizarea unor senzori activi piezoelectrici, subțiri și ieftini, distribuiți în structura monitorizată, capabili să genereze unde elastice dirijate (unde Lamb),
- 13 pentru identificarea defecțiunilor structurilor încă din faza incipientă. Aceste unde, numite şi unde de placă ("plate waves"), sunt dirijate în sensul că se propagă, cu pierderi mici de
- 15 energie, în plăcile solide, fiind astfel proprii pentru investigarea suprafețelor acestora până la o adâncime (grosime) compatibilă cu lungimea de undă. Viteza de propagare depinde de
- 17 caracteristicile materialului: modulul lui Young, coeficientul Poisson, densitate (**Rugina C., Toader A., Giurgiutiu V., Ursu I., The electromechanical impedance method for**

19 structural health monitoring ofthin circular plates, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences,

2014, vol. 15, no. 3, pp. 272-282), dar şi de frecvenţa generată. Lungimea de undă a vibraţiilor este dată de raportul dintre viteza de propagare şi frecvenţă. Astfel, pentru o placă
subţire de aluminiu, viteza undelor longitudinale este 6320 m/s. Pentru frecvenţa de 2 MHz, generată de senzorii piezoelectrici, lungimea de undă este de aproximativ 3 mm. La
frecvenţe de ordinul GHz-ilor, lungimea de undă este de ordinul micrometrilor, comparabilă cu dimensiunea defectelor incipiente. La asemenea dimensiuni, metodele defectoscopice
convenţionale nu sunt eficiente.

Principiul metodei SIEM este următorul: senzorii activi piezoelectrici au forma unor plasturi ("patches", "wafers") de material piezoelectric, subtiri, de ordinul zecimilor de 29 milimetru, și se lipesc cu adezivi specifici pe suprafata ce urmează a fi monitorizată. Are loc 31 astfel o interactiune între rigiditatea mecanică a structurii monitorizate și rigiditatea mecanică a senzorului activ. Metoda SIEM constă în utilizarea spectrului impedantei electromecanice 33 complexe rezultate Z (ω), a senzorului activ piezo lipit pe structură, numită și "semnătură" a structurii, ca indicator al sănătății acesteia. Spectrul de impedantă electromecanică se 35 măsoară cu un aparat dedicat, numit analizor de impedanță (sau cu alte tehnici de cost redus), în regim dinamic de frecvență unghiulară ω, ca raport între tensiunea de excitație 37 aplicată V(t): = V<sub>0</sub> sin( $\omega$ t) [V] și curentul de răspuns I (t): = 7 sin( $\omega$ t +  $\phi$ ) [A], generat ca efect piezoelectric (fig. 1); φ este defazajul. Plecând de la lucrarea lui Liang ş. a., acest raport, 39 numit impedanță electromecanică, este o spectrogramă complexă (justificând astfel acronimul SIEM) și are expresia (Ursu, L, Giurgiutiu V., Toader A., "Towards spacecraft 41 applications of structural health monitoring", INCAS Bulletin, vol 4, no. 4, 2012, pp. 111-124):

43

47

$$Z(\omega) = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} = \frac{1}{i\omega C} \left(1 - k_{31}^2 \frac{K_s(\omega)}{K_s(\omega) + K_p(\omega)}\right)^{-1}$$
(1)

 $K_s(ω)$  este rigiditatea complexă a structurii monitorizate,  $K_p(ω)$  este rigiditatea complexă a senzorului, C este capacitatea electrică a senzorului,  $k_{31}$  este factorul de cuplaj electromecanic, i este unitatea imaginară. Partea reală a spectrului, Re Z(ω), este sensibilă, în 3 zona frevențelor mari, de ordinul GHz-ilor, la variații structurale foarte mici, de ordinul micronilor, nivel la care se situează defectele incipiente (**Sun F. P., Chaudhry Z., Liang C, 5 andRogers, C. A. (1995), "Truss structure integrity identification using PZT sensor-actuator", Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 6, 1995, 7 pp. 134-139). În funcție de mărimea defectului, benzi de frecvențe de ordin mai redus pot fi relevante. La nivelul defectelor de ordinul milimetrilor, devin relevante benzi de frecvențe 9 de ordinul kHz-ilor.** 

În US 7024315 B2, *In situ structural health monitoring, diagnostics and prognostics*system using thin piezoelectric sensors, din 4 aprilie 2006, autor V. Giurgiutiu, aplicarea
metodei SIEM pentru identificarea defectelor se bazează pe utilizarea conjugată a unei rețele
de senzori activi piezo, simultan emițători și receptori de semnale duale, electrice și Lamb,
deflectate, reflectate și transmise la și de la defect. Prezența defectului se deduce apoi pe
baza unor calcule algebrice și a utilizării rețelelor neuronale, fără a se da detalii.

Dezavantajele tuturor acestor metode, mai mult sau mai puțin aplicabile, sunt în legătură cu complexitatea procedurilor de identificare, complexitate care comportă atât timp de calcul crescut, cât și risc crescut de eșec (de furnizare de predicții greșite și de alarme false).

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția este detectarea apariției defectelor struc- 21 turale, cu evitarea diagnozelor false.

Procedeul de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, structurale, reale, de tip fisuri incipiente, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electromecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, conform invenției, este caracterizat prin aceea că:

- se definește structură "sănătoasă", prin semnătura sa, spectrograma Re( $Z(\omega)$ ), care 27 se obține și se validează off-line, în condiția de referință a "temperaturii camerei", iar pe această spectrogramă, într-un interval dat de frecvențe, de ordinul zecilor de kHz, se 29 identifică un număr N de vârfuri de rezonanță;

se detectează apariția unor fisuri (defecte) în structură, prin creşterea numărului de 31
 vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora dintre cele N vârfuri ce caracterizează structura sănătoasă; 33

 se utilizează un algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat pentru punerea în evidență a creşterii numărului de vârfuri de rezonanță;

se procedează la marcarea oricărei astfel de creşteri pe interfața de ieşire a siste mului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului
 piezo S<sub>i</sub>".

Procedeul de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform invenției, mai constă în detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electromecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și de regulă reversibile pe semnătura  $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modificărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a amplitudinilor, și deplasarea spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate). Orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>i</sub>." 49

1	Avantajele în raport cu oricare altă metodă defectoscopică sunt legate de implemen-
	tarea în timp real și on-line, pe un sistem hardware-software de monitorizare a stării de sănă-
3	tate a structurilor, monitorizarea în timp a sistemului, prin citirea periodică a informației date
_	de senzori, evidențierea comportamentului de tip "detect" și analiza statistica a datelor, în
5	vederea evaluarii periodice a starii structurii, în sensul capabilității acesteia de a realiza func-
7	ționalitatea operaționala. Beneficilie unul astrei de sistem se traduc în projectarea de structuri
1	inteligente, implicano, printre altele, managementul prognozel duratel de viața, și reducerea
0	Se dă în continuare un exemplu de realizare a inventiei, în legătură cu fig. 1, 7, ce
9	reprezintă:
11	- fig. 1, configurația de bază a metodei spectroscopiei impedanței electromecanice
	(SIEM);
13	- fig. 2, cadrul experimental de referință al metodei SIEM (temperatura camerei):
	a) specimen, analizor de frecvență, b) procesare standard cu o unitate de calcul, obținerea
15	stării de sănătate a structurii (specimenului);
	- fig. 3, influența defectului asupra semnăturii SIEM: scindarea vârfurilor de rezonanță
17	din caracteristica de referință, în mai multe vârfuri adiacente;
	- fig. 4, prezența unor defecte false pe caracteristicile SIEM: a) ciclu de temperaturi
19	extreme, cu 3 treceri, notate <b>T1, T2, T3,</b> prin temperatura camerei, b) neutralitatea caracte-
	risticii SIEM la radiații;
21	- fig. 5, ilustrarea bazei fenomenologice a detectării și separării defectelor;
••	- fig. 6, ilustrarea funcționării algoritmului pentru identificarea defectelor mecanice cu
23	evitarea faiselor diagnoze. Identificator apariție defect $N_2 > N_1$ ;
25	- lig. 7, sistem de monitorizare à stant de sanatate à structurilor, cu procedeu de
20	Originea ideii de monitorizare si identificare simplă si fezabilă a defectelor structurale
27	inciniente s-a aflat în activitătile desfăsurate într-un project recent (projectul STAR Space
_ /	SHMID 188, finantat de la buget prin Agentia Spatială Română), care a avut ca obiectiv princi-
29	pal validarea metodei SIEM în conditii de mediu dur la care sunt supuse vehiculele evoluând
-	în spatiul extraterestru. Acestea sunt, în principal, variatiile mari de temperatură și expunerea
31	la radiații cosmice. În cadrul proiectului, s-a desfășurat un program complex de încercări, în
	care un specimen reprezentativ, un disc de aluminiu A2024 cu diametrul de 100 mm și
33	grosime de 0,8 mm, a fost fabricat într-un număr mare de exemplare, din rațiuni statistice.
	Pe disc, în centru, s-a lipit cu un adeziv epoxy M-Bond 610 Vishay un senzor activ STEMINC
35	SMD07T02S412WL. S-a realizat astfel specimenul de probă pentru ridicarea, într-o primă
	etapă, la temperatura camerei, a semnăturilor SIEM, Re Z ( $\omega$ ). Procedura urmată este ilustrată
37	în fig. 2. Se observă că metoda este consistentă: într-o bandă largă de frecvențe
	(10500 kHz), semnăturile Re Z ( $\omega$ ) se suprapun practic pentru toate cele 10 discuri conside-
39	rate. Se menționează că sunt simultan prezente frecvențele naturale ale modurilor de înco-
	voiere și axial-simetrice. Discurile au fost apoi prelucrate cu o mașină de prelucrare, cu tehnica
41	laser, pentru simularea unor fisuri cu lățimea de 0,15 mm și lungimea de 10 mm, de geometrii
	(arce de cerc sau segmente) și locații diferite: la 7, 15, 25, respectiv, 45 mm de centrul
43	discului. Influența acestor defecte a fost masurata, la temperatura camerei, prin metoda SIEM.
4 5	Rezultatele au tost coerente, și un exemplu reprezentativ este dat în fig. 3.
40	renomenui reprezental de lig. 3, de despicare sau scindare a vanurilor de rezonanța
17	defect apelând la conceptul de impedantă mecanică. Accesta este o măsură a rezistentei
	la miscare a structurii în prezenta unei forte armonice: dimensional impedanta mecanică
	ia migoaro a oradian in prozonja ano forje armonice, amensional, impedanja medanica

este un raport între forță și viteză. În relația (1), implicarea impedanțelor mecanice ale structurii și elementului piezo este echivalentă, printr-o simplificare de operator diferențial d/dt, cu aceea a rigidităților mecanice. Rigiditatea mecanică este introdusă, în relația următoare, ca o cauză a mișcării (vibrației), astfel:

5

7

9

(2)

1

3

Apariția unui defect în structură înseamnă o modificare locală a rezistenței acesteia, deci a rigidității la mişcare. Aceasta duce la o modificare a regimului de vibrație. Specificul metodei SIEM constă în înregistrarea undelor Lamb staționare: acestea au vârfurile și nodurile fixe în timp, spre deosebire de undele Lamb călătoare, utilizate în alte metode defectoscopice. Undele Lamb staționare apar la anumite frecvențe "cuantizabile", precum energia straturilor electronice în atom. Pentru structuri având geometrii regulate (disc, placă drepunghiulară), aceste frecvențe pot fi analitic definite (a se vedea, de exemplu, lucrarea citată: Rugina ş.a., 2014).

Tabelul 1 prezintă o mostră a frecventelor de rezonantă teoretice v., și experimentale vexp1 pentru specimenul disc fără defect, și pentru un specimen disc cu defect simulat "arc 19 la 45 mm", și a valorilor experimentale  $v_{exp2}$ . Tabelul este edificator în sensul ilustrării ideii de la care s-a plecat în cadrul inventiei. Defectul la 45 mm este relativ depărtat de senzor, și 21 acesta nu poate să îl "detecteze". Raza de acțiune a senzorului conform invenției trebuie stabilită în cadrul conceptiei sistemului de monitorizare a stării de sănătate a structurii, în 23 funcție de tipologia defectelor posibile și de performanțele senzorilor. În speță, defectul "arc la 7 mm" este bine detectat, în sensul invenției, conform tabelului 2: valorile rezonanțelor din 25 banda 19...53 kHz se despică fiecare în câte 3 vârfuri de pseudorezonante. Acest număr de vârfuri poate varia, după caz. De remarcat că frecvența de rezonanță 12,57 kHz, de tip mod 27 de încovoiere, nu s-a despicat, și nici frecvența de rezonanță 35,95 kHz, de tip mod axialsimetric. Cazul arătat în tabelul 2 este ilustrat și în fig. 6, unde numărătoarea vârfurilor 29 de rezonanță se face cu un algoritm on-line.

Aşadar, o concluzie importantă, derivată dintr-o primă observație, este aceea că, în prezența defectelor mecanice incipiente, vârfurile de rezonanță în spectrul impedanței electromecanice, măsurabile cu un senzor activ piezo, situat la o distanță corespunzătoare (nu prea mare) de defect, se scindează, conducând per total la un număr mai mare de vârfuri, într-o bandă de frecvențe anume.

E greu de imaginat o metodă analitică prin care să se anticipeze evoluția unui vârf de rezonanță în prezența unui defect. Relația (2), fenomenologică, arată însă clar că vibrația inițială, reprezentată de frecvența de rezonanță, se substituie în prezența defectului printr-o formă vibratorie complicată, ușor însă de detectat prin procesarea semnăturii SIEM înregistrată direct, on-line.

O a doua observație, care completează prima observație și o pune și mai mult în valoare, s-a desprins din activitățile desfășurate într-o a doua etapă, de probe în condiții dure, a proiectului STAR Space SHM ID 188. Aceste activități s-au desfășurat pe baza unui protocol complex de teste pentru specimene disc cu defecte simulate, într-un număr suficient de mare pentru a se asigura o bază statistică, protocol rezumat în tabelul 3. Echipamentul utilizat: sursă de iradiere, o Cameră Gamma 5000; vas Dewar criogenie; etuvă cu controller digital de temperatură.

Tabelul 1

#### Frecvențele de rezonanță, teoretice și experimentale, disc sănătos, disc cu defect "arc la 45 mm"

$v_t$ [kHz]	12,57	19,69	28,38	35,67	38,63	50,51	63,95	78,97	93,95	95,57
$v_{exp1}[kHz]^{+}$	12,48	19,46	28,23	35,89	38,51	50,01	62,90	77,02	92,04	93,85
$v_{exp2} [kHz]^{++}$	12,81	20,08	28,88	35,79	39,20	50,93	64,07	78,43	93,48	94,82

Tabelul 2

### Frecvențele de rezonanță, teoretice și experimentale, disc sănătos, disc cu defect "arc la 7 mm"

$v_t$ [kHz]	12,57		19,69		28,38			35,67	38,63			50,51		
$\nu_{\text{exp1}}[\text{kHz}]^{*}$	12,83	20,17		29,05			35,95	39,44			51,39			
$v_{exp2} [kHz]^{++}$	12,6	19,6	20,1	23,1	27,6	28,1	31,2	35,b33	37,4	38,3	40,6	48,6	49,6	52,2

Tabelul 3

#### Protocolul testelor complexe (temperaturi extreme, radiații, vacuum) efectuate asupra unui număr de specimene disc

17		efeci	tuate asupra ເ	unui număr c	de specimene d	disc						
	Ciclu de	Timp	Temperatură	Presiune	Iradiere [kGy]							
19	testare		[°C]	[Pa]	Doză per pas de iradiere	Doză per ciclu	Doză cumulată					
21	SIEM inițială - TC											
	#1	0,5 h	- 196	1-10 <sup>-2</sup>	2,35	4,7	4,7					
23		1,0 h	RT	f.v.*	fi.**							
		0,5 h	+ 100	1-10 <sup>-2</sup>	2,35							
25				1.SIE	M-TC							
	#2	0,5 h	- 196	1-10 <sup>-2</sup>	2,35	4,7	9,4					
27		1,0 h	RT	f.v.*	fi.**							
		0,5 h	+ 100	1-10 <sup>-2</sup>	2,35							
29	2.SIEM-TC											
	#3	0,5 h	- 196	1-10 <sup>-2</sup>	2,35	4,7	14,1					
31		1,0 h	RT	f.v.*	fi.**							
		0,5 h	+ 100	1-10 <sup>-2</sup>	2,35							
33		3.SIEM-TC										
	#4	0,5 h	RT	1-10 <sup>-2</sup>	fi.**	4,7	18,8					
35		4.SIEM-TC										
	#5	0,5 h	- 196	1-10 <sup>-2</sup>	2,35	4,7	23,5					
37		1,0 h	RT	f.v.*	fi.**							
		0,5 h	+ 100	1-10 <sup>-2</sup>	2,35							
39				5.SIE	M-TC							

41

1

3

5

7

9

11

13

15

(\*f.v. - fără vacuum; \*\*f.i. - fără iradiații; TC - temperatura camerei)

Metoda SIEM este testată cu simularea simultană a condițiilor de temperaturi extreme și iradiații. Analiza statistică făcută în urma procesării rezultatelor arată că metoda defecto-43 scopică SIEM a trecut aceste probe. Această analiză a avut drept criteriu-suport utilizarea 45 unui indicator statistic de defect DI, a cărui expresie este:

$$DI = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left[ \operatorname{Re}(Z_i) - \operatorname{Re}(Z_i^0) \right]^2 / \sum_{i=1}^{N} \left[ \operatorname{Re}(Z_i^0) \right]^2}$$
(3)

1

3

5

7

unde N este numărul de frecvențe în spectru, iar 0 este un exponent care marchează structura în condiția inițială ("sănătoasă", fără defect).

Observația esențială desprinsă, în urma testelor, din această a doua etapă a proiectului STAR Space SHM ID 188 a fost că modificările produse de factorii de mediu duri pe spectrul impedanței electromecanice nu produc scindări ale vârfurilor de rezonanță, deci nu produc creșterea numărului de vârfuri, precum factorii de oboseală și îmbătrânire a structurii. Această observație iarăși nu este consemnată clar în literatura de specialitate. Lipsind numitorul comun, respectiv, un experiment complex, în care un specimen dat să parcurgă un protocol cuprinzând toate aceste condiții de mediu, într-o succesiune stabilită, a lipsit și cadrul de referință pentru identificarea defectelor mecanice, structurale, simultan cu separarea lor de falsele defecte, determinate ca modificări reversibile pe semnăturile SIEM în prezența factorilor de mediu mai sus numiți.

Cele două observații sunt materializate în procedeul simplu de identificare on-line a defectelor reale, a căror origine stă în îmbătrânirea și oboseala structurii, sau în vicii ascunse 19 de fabricare, procedeu prin care sunt concomitent separate defectele false, respectiv, semnăturile pe caracteristica SIEM ale prezentei conditiilor extreme de mediu, temperaturi 21 extreme și iradiații. Acestea sunt numite defecte false, întrucât nu au un impact remanent asupra semnăturii SIEM, în sensul că semnătura sănătoasă se restabilește odată cu reveni-23 rea la condițiile inițiale (fig. 4). În contextul unui sistem in situ de monitorizare a stării de sănătate, în care indicatorul statistic uzual de defect DI stă la baza unui algoritm de alarmare, 25 modificările produse pe semnătura SIEM de factorul temperatură ambientală, chiar compensate printr-o procedură specială de compensare, vor contribui prin aport cantitativ la declan-27 şarea unei alarme inoportune, nejustificate. O componentă secundară a invenției de față constă în următoarele: factorii de mediu au impact vizibil pe semnătura SIEM esentialmente 29 prin intermediul elementului piezo, și mult mai puțin, chiar neglijabil pentru anumite structuri, acest impact are punct de plecare în modificări structurale propriu-zise. Pentru un proiect dat, 31 în spetă, pentru o navă spatială, un sistem de monitorizare a stării de sănătate a structurii trebuie să prevadă și să elimine, printr-o selecție adecvată a senzorilor, impactul tempera-33 turilor extreme, în special al celor pozitive foarte ridicate. Scăderea dramatică a rezistenței Re Z ( $\omega$ ), măsurată în Ohmi, se impune a fi un asemenea criteriu de selecție a senzorilor. 35 Această observație se aplică și asupra sistemelor de monitorizare care privesc construcțiile civile, centralele energetice, inclusiv nucleare, în care pot opera factori de mediu extremi, la 37 o magnitudine eventual mai redusă decât în spațiu.

Fig. 5 sintetizează observațiile care au stat la baza procedeelor off-line de detectare39a defectelor mecanice și de separare de cele false, de origine ambientală, în vederea evitării41falselor diagnoze.41

Fig. 6 ilustrează funcționarea unui algoritm de monitorizare și identificare algoritmicăa apariției unor noi vârfuri, reprezentate cu linie întreruptă, pe semnătura SIEM a structurii43sănătoase (reprezentate cu linie continuă), respectiv, apariția unui defect mecanic. Algoritmul43constă într-o rutină de calcul al numărului vârfurilor de rezonanță pe semnătura SIEM, într-o45bandă de frecvență prestabilită. Semnătura SIEM, reprezentabilă grafic, este furnizată de47de frecvențe focalizat este prestabilit de către proiectantul sistemului de monitorizare. Dacă,47

7

la monitorizarea sistemului, acest număr crește față de cel inițial, al semnăturii sănătoase, 1 softul generează o alarmă de atentionare privind aparitia unui defect mecanic. Vârfurile 3 locale sub o anumită valoare, de exemplu,  $k\Omega$ , sunt identificate ca zgomote de măsură sau ca neinteresante, și sunt eludate de algoritm. 5 Procedeul de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică se poate aplica într-un sistem de monitorizare a stării de sănătate a structurilor, bazat pe metoda SIEM, reprezentat în fig. 7. 7 Sistemul cuprinde: a) blocul structural, format din structura monitorizată și un număr de senzori piezo 9 activi distribuiti, cu o rază de actiune prestabilită în functie de parametrii lor și de natura posi-11 bilelor defecte mecanice; b) blocul de achiziție, format dintr-un multiplexor analogic programabil, care cuplează succesiv senzorii activi la intrarea analizorului de impedanță, și un analizor de impedanță 13 electromecanică; c) blocul software și alarmare, format din unitatea de calcul și un bloc de afișare/alar-15 mare (un display).

- Sub controlul unității de calcul, control realizat pe magistrala de comutare senzori, multiplexorul cuplează succesiv senzorii S<sub>1</sub>,S<sub>2</sub>,...S<sub>n</sub> de pe structură, la intrarea analizorului de impedanță. Acesta achiziționează datele de la senzori, în domeniul de frecvență și cu pașii de frecvență pentru care a fost configurat la start de către unitatea de calcul.
- După baleierea întregului domeniu de frecvență impus, analizorul de frecvență transmite datele (Z(ω),S<sub>i</sub>) pe magistrala de achiziție date şi configurare, la unitatea de calcul.
   Aceasta procesează datele, pe baza procedeului de monitorizare şi identificare a defectelor de origine mecanică, utilizând algoritmi de numărare a maximelor pe spectrograma Re Z(ω), sau de evaluare a modificării coordonatelor acestor maxime.

#### Revendicări

1

<ol> <li>Procedeu de monitorizare şi identificare a defectelor de origine mecanică, structurale, reale, de tip fisuri incipiente, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electromecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, caracterizat prin aceea că va consta în:         <ul> <li>definirea structurii "sănătoase" prin semnătura sa, spectrograma Re(Z(ω)), care se obține şi se validează off-line, în condiția de referință a "temperaturii camerei", iar pe această spectrogramă, într-un interval dat de frecvențe, de ordinul zecilor de kHz, identificându-se un număr N de vârfuri de rezonanță;</li> <li>detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creşterea numărului de vârfuri care caracterizează structura sănătoasă;</li> <li>utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creşterii numărului de vârfuri de rezonanță;</li> <li>marcarea oricărei astfel de creşteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo S<sub>i</sub>".</li> <li>Procedeu de monitorizare şi identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că, va mai consta în:</li></ul></li></ol>		
rale, reale, de tip fisuri incipiente, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electrome- canice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, <b>caracterizat prin aceea că</b> va consta în: - definirea structurii "sănătoase" prin semnătura sa, spectrograma Re( $Z(\omega)$ ), care se obține și se validează off-line, în condiția de referință a "temperaturii camerei", iar pe această spectrogramă, într-un interval dat de frecvențe, de ordinul zecilor de kHz, identificându-se un număr N de vârfuri de rezonanță; - detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creșterea numărului de vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depășesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>1</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- zărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>1</sub> ".	1. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, structu-	3
canice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, <b>caracterizat prin aceea că</b> va consta în: - definirea structurii "sănătoase" prin semnătura sa, spectrograma Re(Z( $\omega$ )), care se obține și se validează off-line, în condiția de referință a "temperaturii camerei", iar pe această spectrogramă, într-un interval dat de frecvențe, de ordinul zecilor de kHz, identificându-se un număr N de vârfuri de rezonanță; - detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creșterea numărului de vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depășesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de woîtori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re(Z( $\omega$ )), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>j</sub> ".	rale, reale, de tip fisuri incipiente, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electrome-	
- definirea structurii "sănătoase" prin semnătura sa, spectrograma $\text{Re}(Z(\omega))$ , care se obține și se validează off-line, în condiția de referință a "temperaturii camerei", iar pe această spectrogramă, într-un interval dat de frecvențe, de ordinul zecilor de kHz, identificându-se un număr N de vârfuri de rezonanță; - detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creșterea numărului de vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depășesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ".	canice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, <b>caracterizat prin aceea că</b> va consta în:	5
spectrogramă, într-un interval dat de frecvențe, de ordinul zecilor de kHz, identificându-se un număr N de vârfuri de rezonanță; - detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creșterea numărului de vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re( $Z(\omega)$ ), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ".	- definirea structurii "sănătoase" prin semnătura sa, spectrograma Re( $Z(\omega)$ ), care se obtine și se validează off-line, în condiția de referință a "temperaturii camerei", iar pe această	7
un număr N de vârfuri de rezonață; - detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creșterea numărului de vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>I</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re(Z( $\omega$ )), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>j</sub> ".	spectrogramă într-un interval dat de frecvente de ordinul zecilor de kHz identificându-se	q
- detectarea apariției unor fisuri (defecte) în structură, prin creșterea numărului de vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re( $Z(\omega)$ ), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonață (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ".	un număr N de vârfuri de rezonantă:	0
vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re(Z( $\omega$ )), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ".	- detectarea aparitiei unor fisuri (defecte) în structură prin creșterea numărului de	11
N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă; - utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo $S_i$ ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_i$ ".	vârfuri de rezonanță în intervalul dat de frecvențe la N', N' > N, prin despicarea unora din cele	
<ul> <li>utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță;</li> <li>marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo S<sub>i</sub>".</li> <li>Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că, va mai consta în:</li> <li>detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electromecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re(Z(ω)), prin consemnarea modificărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a amplitudinilor, şi deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, şi spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate);</li> <li>orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>j</sub>".</li> </ul>	N vârfuri care caracterizează structura sănătoasă;	13
depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo $S_i$ ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_j$ ".	- utilizarea unui algoritm de numărare a maximelor locale pe spectrogramă, care	
rezonanță; - marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo $S_i$ ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re( $Z(\omega)$ ), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>i</sub> ".	depăşesc un prag minim dat, pentru punerea în evidență a creșterii numărului de vârfuri de	15
- marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori- zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo $S_i$ ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re( $Z(\omega)$ ), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_i$ ".	rezonanță;	
zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo $S_i$ ". 2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura Re( $Z(\omega)$ ), prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_i$ ".	- marcarea oricărei astfel de creșteri pe interfața de ieșire a sistemului de monitori-	17
2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_j$ ".	zare (on-line) cu indicatorul "defect mecanic incipient în zona senzorului piezo <b>S</b> i".	
revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , va mai consta în: - detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_i$ ".	2. Procedeu de monitorizare și identificare a defectelor de origine mecanică, conform	19
- detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro- mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\text{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $S_j$ ".	revendicării 1, caracterizat prin aceea că, va mai consta în:	
mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $\operatorname{Re}(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi- cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli- tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate); - orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo $\mathbf{S}_{j}$ ".2	- detectarea "falselor" defecte, în cadrul metodei spectroscopiei impedanței electro-	21
<ul> <li>modificări minore şi, de regulă, reversibile pe semnătura Re(Z(ω)), prin consemnarea modificări minore şi, de regulă, reversibile pe semnătura Re(Z(ω)), prin consemnarea modificări cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a amplitudinilor, şi deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, şi spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise şi ordonate);</li> <li>orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieşire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>j</sub>".</li> </ul>	mecanice de monitorizare on-line a stării de sănătate a structurilor, defecte definite prin	
<ul> <li>cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a amplitudinilor, şi deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, şi spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise şi ordonate);</li> <li>orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieşire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>j</sub>".</li> </ul>	modificări minore și, de regulă, reversibile pe semnătura $Re(Z(\omega))$ , prin consemnarea modifi-	23
<ul> <li>tudinilor, şi deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive crescute, şi spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise şi ordonate);</li> <li>orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieşire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>j</sub>".</li> </ul>	cărilor date de prezența radiațiilor sau afectarea mai mult sau mai puțin accentuată a ampli-	
<ul> <li>crescute, şi spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise şi ordonate);</li> <li>orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieşire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>j</sub>".</li> </ul>	tudinilor, și deplasare spre stânga a vârfurilor de rezonanță, pentru temperaturi pozitive	25
<ul> <li>coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise şi ordonate);</li> <li>orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieşire a sistemului de monitorizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo S<sub>j</sub>".</li> </ul>	crescute, și spre dreapta, pentru temperaturi negative, utilizând un algoritm de evaluare a	
- orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito- rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>j</sub> ".	coordonatelor vârfurilor de rezonanță (abscise și ordonate);	27
rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>j</sub> ".	- orice astfel de modificare este marcată la interfața de ieșire a sistemului de monito-	
	rizare (on-line) cu indicatorul "defect fals în zona senzorului piezo <b>S</b> <sub>j</sub> ".	29

(51) Int.CI. *G01N 29/09* <sup>(2006.01)</sup>; *G01N 29/44* <sup>(2006.01)</sup>



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

(51) Int.CI. *G01N 29/09* <sup>(2006.01)</sup>; *G01N 29/44* <sup>(2006.01)</sup>



Fig. 6







Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub comanda nr. 615/2017